

FUENTE TEJERA (Fuente Obejuna, Córdoba)



Fuente Tejera (R. Córdoba, 1998)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente:

FUENTE TEJERA

Pedanía aldea, paraje o pago:

Municipio:

Fuente Obejuna

Coordenadas UTM (ETRS89):

X: **287903,982** Y: **4237983,271** Huso: **30** Altitud: **577** m

Nombre de la cuenca:

Guadalquivir

Nombre de la subcuenca:

Guadiato

Nombre del río/arroyo que origina (si procede):

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede):

Sin clasificar

Nombre Espacio Natural Protegido (si procede):

No se encuentra incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía

2 Procedencia del Agua Subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea:

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea:

Rocas metamórficas (no carbonatadas)

3 Tipo de Surgencia

Manantial

4 Descripción

Según el regidor Francisco Caballero Villamediana, esta fuente se encuentra situada a mediodía de la población en la prolongación de la calle que hoy lleva su nombre y que posiblemente se lo deba a ella.

5 Instalaciones Asociadas

Otras: Caseta de protección y depósito

6 Caudal Medio

Caudal **Muy bajo (0 - 1 l/s)**

¿Se agota? **Prácticamente siempre agotado**

7 Uso del Agua

Sin uso

8 Acceso y Uso Público Actual

Acceso: **Sin dificultad**

Uso público actual: **Bajo**

9 Estado de Conservación

Deficiente

10 Amenazas, Impactos y Presiones

Contaminación.

Estreptococos fecales

11 Descripción arquitectónica

Depósito de planta rectangular y revestimiento interior de mampostería que en la actualidad se encuentra muy colmatado de residuos; se resuelve al exterior en forma de caseta de ladrillo de planta rectangular, con dimensiones de 2.50 x 1.40 m. y tejadillo a cuatro aguas enlucido de cemento. En la cara oriental aparece, junto al ángulo inferior izquierdo, una plancha de hierro provista de cuatro orificios que debieron servir para la salida del agua; por el lado occidental hay una puerta abierta por la que se accede al interior de la construcción, donde se conserva una arqueta revestida de plancha de hierro donde debió estar instalado el motor de extracción.

12 Antecedentes históricos

Se ignoran sus orígenes aunque sabemos que es muy antigua y tan fecunda como la Fuente Nueva. Dejó de abastecer a los vecinos por la mala calidad de su agua que se encontraba contaminada debido a que en épocas de epidemias los cuerpos de las reses muertas eran arrojados a una zona donde afectaban a las minas que surtían de agua a la fuente. Se encuentra documentada por Madoz en el siglo XIX cuando dice "la tercera [fuente], que llaman de la Tejera, se encuentra unos 200 pasos al oeste de la población" (Diccionario, p. 164).

13 Valores Sectoriales

Científico/Didáctico:

Minero/Medicinal:

Paisajístico/Pintoresco:

Medio-ambiental:

Recreativo/Turístico/Usos Públicos:

Histórico/socio-cultural:

Arquitectónico:

Económico:

Arraigo/Aprecio popular: **Medio**

14 Valoración General

Baja

15 Nombre del autor/es de la ficha

**J. Lozano Rueda y R. Córdoba de la Llave (Univ. de Córdoba)
(28-03-2010)**

16 Mapas de localización

ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar.

Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.