



▶ Pozo del TEJAR (Añora, Córdoba)



Pozo del Tejar (R. Córdoba, 1998)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente:

Pozo del TEJAR

Pedanía aldea, paraje o pago:

Municipio:

Añora

Coordenadas UTM (ETRS89):

X: **335366,201** Y: **4253634,604** Huso: **30** Altitud: **620** m

Nombre de la cuenca:

Guadiana

Nombre de la subcuenca:

Zújar-Guadalmez

Nombre del río/arroyo que origina (si procede):

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede):

Los Pedroches (041.013)

Nombre Espacio Natural Protegido (si procede):

No se encuentra incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía

2 Procedencia del Agua Subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea:

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea:

Rocas graníticas

3 Tipo de Surgencia

Manantial

4 Descripción

Se encuentra en la margen septentrional del camino de Añora a Pedroche, a unos 2 km. de la primera población y, como es lógico por su nombre, junto a un antiguo horno de tejas. En Añora existen numerosas fuentes y pozos que rodean parte del municipio y que aprovechan los acuíferos subterráneos. Se trata de depósitos de planta rectangular, con revestimiento interno de mampostería, cuyo exterior está formado por locales edificadas con losas de granito. La mayoría de las fuentes se sitúan junto a caminos o vías pecuarias, y tienen gran relación con la tradición ganadera de Añora. Como fuentes destacamos: Fuente de la Cruz de Arriba, Fuente Nueva, La Fontana, Fuente de San José, Fuente de San Juan, Fuente de Santa Bárbara, Pozo de Santo Cristo, Pozo Fuente Vieja, Pozo Pradillo de la Fuente, Pocito BMM, Pozo y antiguo lavadero de San Juan, Los Pozuelos, Pozo de la Virgen y Pozo del Tejar. (Información obtenida de www.añora.es)

5 Instalaciones Asociadas

Otras: **Brocal**

6 Caudal Medio

Caudal Muy bajo (0 - 1 l/s)

¿Se agota? **Prácticamente siempre agotado**

7 Uso del Agua

Rural y ganadero

8 Acceso y Uso Público Actual

Acceso: **Sin dificultad**

Uso público actual: **Alto**

Valoración de las instalaciones y facilidades de uso:

Inexistentes

9 Estado de Conservación

Aceptable

10 Amenazas, Impactos y Presiones

Abandono, suciedad y vertidos.

11 Descripción arquitectónica

Consiste este pozo del Tejar en un depósito de planta rectangular reforzado por dos gruesas vigas de granito que sustentan, en sentido transversal, la mampostería de granito de su revestimiento interno (como en el pozo del Santo Cristo).

El brocal es también de planta rectangular, de 2 x 1 m. y 70 cm. de altura, pero su fábrica es de ladrillo visto al interior y enlucido con cemento al exterior, realmente muy pobre.

12 Otra Información

Su estado de conservación es aceptable, pero la escasa calidad de los materiales de construcción empleados en el brocal (sin duda, reedificado en tiempos recientes) desmerece su carácter tradicional. El interior presenta cierto estado de abandono y se encuentra con muy poca agua. Se usa para el abastecimiento de la población (quizá también de los animales, en relación con el camino Añora Pedroche donde se ubica) y, probablemente, uso industrial para trabajar el barro con que se fabricaban las tejas en el alfar anexo.

13 Valores Sectoriales

Científico/Didáctico:

Minero/Medicinal:

Paisajístico/Pintoresco: **Medio**

Medio-ambiental:

Recreativo/Turístico/Usó Público:

Histórico/socio-cultural:

Arquitectónico:

Económico:

Arraigo/Aprecio popular:

14 Valoración General

Baja

15 Nombre del autor/es de la ficha

**A. J. D. Díaz y R. Córdoba de la Llave
(18-04-2010)**

16 Mapas de localización

ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar.

Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.