



Fuente del PILAR (Montejaque, Málaga)



Fuente del Pilar (J. Calle Vázquez, octubre 2008)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente:

Fuente del PILAR

Pedanía aldea, paraje o pago:

Salida del casco urbano por la Vereda de la Fuente de Líbar

Municipio:

Montejaque

Coordenadas UTM (ETRS89):

X: **299425,844** Y: **4067837,461** Huso: **30** Altitud: **755** m

Nombre de la cuenca:

Mediterránea Andaluza

Nombre de la subcuenca:

Guadiaro

Nombre del río/arroyo que origina (si procede):

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede):

Sierra de Líbar (060.044)

Nombre Espacio Natural Protegido (si procede):

Parque Natural de la Sierra de Grazalema, Red Natura 2000, Reserva de la biosfera

2 Procedencia del Agua Subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea:

Sierra de Líbar

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea:

Rocas carbonatadas

3 Tipo de Surgencia

Galería, cimbra, zanja o mina de agua

4 Descripción

Está situada esta fuente a la salida del pueblo por la antigua calle del Tajo, hoy calle Doctor Vázquez Gutiérrez, a unos 100 m de las últimas casas, en el camino que nos lleva al paraje de los Llanos de Líbar, el cual arranca en la cañada que forma la Sierra de Líbar y la del Hacho. Este mismo camino, comunica a través de la sierra con las localidades de Villaluenga, Grazalema y Cortes de la Frontera, por lo que al igual que la del Marchal, su misión principal ha sido servir de abrevadero a viajeros y campesinos.

5 Instalaciones Asociadas

Fuente rural

Abrevadero

6 Caudal Medio

Caudal **Muy bajo (0 - 1 l/s)**

¿Se agota? **Prácticamente siempre agotado**

7 Uso del Agua

Rural y ganadero

8 Acceso y Uso Público Actual

Acceso: **Sin dificultad**

Uso público actual: **Bajo**

9 Estado de Conservación

Aceptable

10 Amenazas, Impactos y Presiones

Afección al caudal por bombeo o derivación.

11 Otra Información

Según información enviada por S. Rodríguez el 2 de julio de 2010, esta fuente ha brotado con las lluvias de este invierno, pero ya esta seca. Unos vecinos del lugar me informan que el ayuntamiento de Montejaque realizó una perforación junto al nacimiento de esta fuente, que se encuentra unos 50 m más arriba, para llevarse el agua para el pueblo y el resultado fue justo el contrario, el agua se perdió y ya solo brota agua cuando llueve. R. Orozco, añade que la fuente ha sido restaurada recientemente por el ayuntamiento, además del empedrado para acceder a esta. Se ha podido comprobar la salida importante de agua durante todo este invierno (2013) y actualmente sigue brotando agua con un caudal abundante.

12 Valores Sectoriales

Científico/Didáctico:

Mínero/Medicinal:

Paisajístico/Pintoresco:

Medio-ambiental: **Bajo**

Recreativo/Turístico/Usó Público:

Histórico/socio-cultural: **Medio**

Arquitectónico:

Económico:

Arraigó/Aprecio popular:

13 Valoración General

Media

14 Nombre del autor/es de la ficha

J. Calle Vázquez
(01-11-2008)

15 Mapas de localización

ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar.

Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.