

Pilar de SALES (Martos, Jaén)



Pilar de Sales (D. Sánchez Garrido, enero 2022)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente:

Pilar de SALES

Pedanía aldea, paraje o pago:

Cortijo de Sales

Municipio:

Martos

Coordenadas UTM (ETRS89):

X: **403180,912** Y: **4175931,921** Huso: **30** Altitud: **380** m

Nombre de la cuenca:

Guadalquivir

Nombre de la subcuenca:

Guadalquivir del Guadalbullón al Guadajoz

Nombre del río/arroyo que origina (si procede):

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede):

Sin Clasificar

Nombre Espacio Natural Protegido (si procede):

No se encuentra incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía

2 Procedencia del Agua Subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea:

Noguera y Salado

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea:

Rocas detríticas

3 Tipo de Surgencia

Manantial

4 Descripción

El pilar de Sales se encuentra en el carril de entrada al Cortijo de Sales, junto al Arroyo Salado, en el oeste del término municipal de Martos.

Para llegar a ella, saliendo de Martos tomaremos la carretera A-6052 con dirección a Lendínez o al Cortijo del Madroño. En el km 8, en el cruce, tomamos la dirección hacia la izquierda (hacia el sur), que es la carretera JV-2131. En esta carretera, una vez recorramos algo menos de 5 km, tomaremos el desvío al Cortijo de Sales, que hallaremos a la izquierda señalizado con sendas columnas a cada lado. Continuamos por este carril y daremos con el pilar.

Cerca se encuentran la Fuente del Cortijo del Madroño, la Charca del Hituelo y la Fuente de Fuensalobre.

En el apartado de Descripción arquitectónica detallamos la fisonomía del pilar, compuesto de frontón, pila y caño.

Junto al pilar hay un pozo cerrado hecho en hormigón. Suponemos que de él se extrae agua para riego del olivar. No obstante, el uso (bajo) que se le da actualmente, más allá del decorativo, puede ser el rural, por ejemplo, llenar alguna cuba para aplicación de productos sanitarios, por parte de los propietarios. El agua sobrante del pilar se derrama por encima del pilón y cae por delante, anegando esta parte delantera.

El manantial aporta un caudal bajo, menor a 1 litro por segundo o cercano a él. No obstante, soporta bien las épocas de sequía, aprovechando el acuífero que debe conectar con los de la Peña de Martos, la Sierra de la Graja, y toda esta zona de la Sierra Sur de Jaén. Su amenaza principal es la afección por sondeos y bombeos en el entorno, para el regadío del olivar. Además, puede presentar contaminación por infiltración de pesticidas, abonos químicos, etc., aplicados en el olivar del entorno. La fuente se halla en un lugar muy accesible y a la vista, lo que permite que no caiga en el olvido y el abandono.

El estado de los elementos que componen el pilar es aceptable, gracias a su buena ubicación junto al carril, que evita el abandono, y al posible uso que se le da, que ya hemos comentado. Aparte de algo de suciedad, como las ovas en pilón, o el desvaído de la pintura o cal, la fuente se presenta decentemente.

La fuente o pilar, perteneciente a la propiedad del Cortijo de Sales, es fácilmente visitable al encontrarse muy cerca de la carretera JV-2131, y sin que sea necesario adentrarse en la propiedad o superar alguna valla.

5 Instalaciones Asociadas

Fuente rural
Abrevadero
Otras: Pozo

6 Caudal Medio

Caudal Muy bajo (0 - 1 l/s)
¿Se agota? Se agota excepcionalmente

7 Uso del Agua

Rural y ganadero

8 Acceso y Uso Público Actual

Acceso: Sin dificultad
Uso público actual: Bajo

9 Estado de Conservación

Aceptable

10 Amenazas, Impactos y Presiones

Contaminación.
Agrícola (infiltración de pesticidas, fertilizantes y productos agroquímicos empleados en el olivar del entorno)
Afección al caudal por bombeo o derivación.

11 Descripción arquitectónica

Presenta un pilón de pequeñas dimensiones de planta rectangular, construido en piedra de cantería sobre el que se levanta un frontal escalonado, coronado con un arco de medio punto rebajado construido en mampostería enlucida y encalada, quedando este rematado por una hilera de ladrillo macizo. El pilón cuenta con un pequeño caño situado en el centro y casi al nivel de este.

A la derecha del pilar se halla el brocal de un pozo de hormigón, con su tapa metálica, muy posterior en fecha de construcción a la fuente.

12 Antecedentes históricos

El frontón del pilar presenta la inscripción 1917, lo que nos está dando a conocer que se levantó dicho año. Por tanto, la fuente goza ya de más de 100 años. Suponemos que sería mandada construir por los propietarios del Cortijo de Sales para aprovechar de mejor manera el venero existente en el piedemonte del cerro sobre el que se asienta el pilar.

13 Otra Información

La descripción arquitectónica, de gran calidad, la hemos tomado del blog:
<http://rinconesdemartos.blogspot.com/2014/09/lavaderos-y-pilares-de-martos.html>.

14 Valores Sectoriales

Científico/Didáctico:

Minero/Medicinal:

Paisajístico/Pintoresco: **Medio**

Medio-ambiental:

Recreativo/Turístico/Usó Público:

Histórico/socio-cultural: **Medio**

Arquitectónico: **Bajo**

Económico:

Arraigo/Aprecio popular: **Bajo**

15 Valoración General

Media

16 Nombre del autor/es de la ficha

D. Sánchez Garrido
(31-01-2022)

17 Mapas de localización

ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar.

Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.