

Pilar de ABAJO (Doña Mencía, Córdoba)



Pilar de Abajo, el lavadero al fondo (M. López Chicano, enero 2010)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente:

Pilar de ABAJO

Pedanía aldea, paraje o pago:

Pilar de Abajo

Municipio:

Doña Mencía

Coordenadas UTM (ETRS89):

X: **379859.999** Y: **4157627.2** Huso: **30** Altitud: **560** m

Nombre de la cuenca:

Guadalquivir

Nombre de la subcuenca:

Guadajoz

Nombre del río/arroyo que origina (si procede):

Arroyo de las Salinas

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede):

Sin clasificar

Nombre Espacio Natural Protegido (si procede):

No está incluido en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía

2 Procedencia del Agua Subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea:

Cerro del Chivo, La Serrezuela

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea:

Rocas carbonatadas

3 Tipo de Surgencia

Manantial

4 Descripción

El Pilar de Abajo, menos conocido como la Fuente del Ejido, se encuentra al norte de la población de Doña Mencía, junto a la antigua carretera de Baena. Consiste en un gran abrevadero, de unos 13 metros de largo, construido con sillares de piedra unidos por lañas y reforzados a veces con contrafuertes. En su extremo norte se observa un frontón rectangular con tejadillo de teja, con cuatro caños y el escudo de la ciudad. El pilar desagua mediante un orificio en el muro del pilar (acondicionado con una rejilla de hierro) hacia una conducción de mampostería que da paso al lavadero público. Este último se encuentra en un recinto cerrado y requiere permiso para ser visitado. La fuente se encuentra seca debido a la captación de agua potable que hay inmediatamente aguas arriba, en el punto donde se sitúa el manantial.

En las proximidades existe otro pilar abrevadero, de dimensiones parecidas pero mucho más moderno, con frontón triangular y con un pequeño chorrillo de agua procedente de la toma para el abastecimiento.

El acuífero que alimenta al manantial consiste en calcarenitas terciarias que afloran ampliamente en el Cerro del Chivo, la Serrezuela y la Sierra de Baena, las cuales se hayan intercaladas entre margas que hacen de barrera impermeable.

5 Instalaciones Asociadas

Fuente rural

Abrevadero

Área recreativa

6 Caudal Medio

Caudal Bajo (1 - 10 l/s)

¿Se agota? Prácticamente siempre agotado

7 Uso del Agua

Abastecimiento urbano

8 Acceso y Uso Público Actual

Acceso: **Sin dificultad**

Uso público actual: **Alto**

Valoración de las instalaciones y facilidades de uso:

Satisfactorias En caso de existencia de instalaciones, hacer una breve descripción de las mismas:

El Pilar de Abajo se encuentra en un conjunto urbanístico de uso público muy importante para Doña Mencía. Recientemente remodelado y arreglado, el paraje incluye árboles y setos ornamentales, empedrado, papeleras, muelas de molino labradas en granito que sirven de mesas y asientos, carteles informativos sobre rutas de senderismo (ruta de los Olivos) y culturales (rutas Valerianas), así como carteles explicativos del entorno monumental de la fuente y su lavadero.

9 Estado de Conservación

Muy Bueno

10 Amenazas, Impactos y Presiones

Contaminación.

Urbana y agrícola

Afección al caudal por bombeo o derivación.

11 Descripción arquitectónica

La fuente-abrevadero se constituye esencialmente por un largo pilón de unos 14 m. de largo por 1,5 m. de ancho y por un metro de alto. Este pilón está dividido en su interior por la mitad, por lo que podría hablarse en realidad de dos pilones de 7 m. comunicados entre sí. Se apoya por un extremo en un muro del que surgen cuatro caños de hierro en pares de dos. Este tiene una altura de unos 3 m. y un grosor de medio metro aproximadamente.

Los materiales constructivos son unos bloques de piedra en el pilón; cemento, ladrillo, tejas y cal en el muro de apoyo; hierro en los surtidores. El muro sobre el que se apoya el pilón está enlucado en blanco. Presenta un bajo relieve con un escudo real, presumiblemente de la época de Alfonso XIII y una albardilla en forma de pequeña cubierta de tejas de arcilla roja con la inclinación hacia el pilón. Destaca la rica factura a base de grandes bloques de piedra.

(Información facilitada por R. Córdoba)

12 Otra Información

Tuvo gran importancia en el pasado como punto de abastecimiento de la población y del ganado. Pero, además, el pilar aparece varias veces referido y descrito en las obras de Don Juan Valera, especialmente en Juanita la Larga, motivo por el cual la fuente ha sido incluida en las llamadas rutas Valerianas. El lavadero tiene una arquitectura muy original, pues consiste en un canal de lavado en un recinto rodeado por muros, cuyo fin era resguardar a las lavanderas de las miradas de curiosos y transeúntes. El estado de conservación actual de la fuente y del entorno es muy bueno, pero es lamentable que la fuente permanezca seca sin que fluya siquiera un pequeño caudal testimonial.

13 Valores Sectoriales

Científico/Didáctico: **Medio**

Minero/Medicinal:

Paisajístico/Pintoresco:

Medio-ambiental:

Recreativo/Turístico/Usó Público: **Alto**

Histórico/socio-cultural: **Alto**

Arquitectónico: **Medio**

Económico:

Arraigo/Aprecio popular: **Alto**

14 Valoración General

Alta

15 Nombre del autor/es de la ficha

M. López Chicano (Univ. Granada)

(22-01-2010)

16 Mapas de localización

ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar.

Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.