

Fuente de SILILLOS (Fuente Palmera, Córdoba)



Fuente de Silillos (www.cordobapedia.wikanda.es, junio 2011)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente:

Fuente de SILILLOS

Pedanía aldea, paraje o pago:

Silillos

Municipio:

Fuente Palmera

Coordenadas UTM (ETRS89):

X: **312154.837** Y: **4174363.683** Huso: **30** Altitud: **135** m

Nombre de la cuenca:

Guadalquivir

Nombre de la subcuenca:

Guadalquivir del Guadajoz al Genil

Nombre del río/arroyo que origina (si procede):

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede):

Altiplanos de Écija (05.44)

Nombre Espacio Natural Protegido (si procede):

No está incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía

2 Procedencia del Agua Subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea:

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea:

Rocas detríticas

3 Tipo de Surgencia

Galería, cimbra, zanja o mina de agua

4 Descripción

La fuente se construyó originalmente entre los años 1955 y 1960 sobre una pila algo más antigua, para regar las huertas que existen en la zona y que se han pretendido conservar con las nuevas obras. Se trata de una pequeña fuente compuesta de dos caños que desembocan cada uno en una pila. detrás se encuentra una alcubilla de protección del manantial.

La fuente ha sido restaurada en el año 2011, bajo la iniciativa del Ayuntamiento de Fuente Palmera y con el apoyo del arquitecto local Alejandro B. Galán Díaz se decide la recuperación de la fuente vinculada a la localidad desde los años 50. Ésta recibe agua del pozo-manantial de los Alinquerdel del que se tiene constancia en el municipio desde el año 1923, cuando Joaquín Sánchez Prados cedió gratuitamente al pueblo la mitad del agua potable del pozo según recogieron en su día las actas de la Sesión Ordinaria de la Corporación Municipal y tal como reza la placa conmemorativa de la nueva construcción. Esta remodelación se ve acompañada al mismo tiempo de otras reformas en la zona como consecuencia de la ejecución del Plan de Fomento Agrario (Profea) en el mismo año, con lo que se crea un espacio público de esparcimiento que dota a la fuente de un mejor acceso y la posibilidad de estar más activa en la vida local. Asimismo, aprovechando la inercia restaurativa se plantan varios álamos blancos con la intención (no sólo simbólica) de crear zonas que se guarezcan del sol, siendo ejemplo para empezar a recuperar especies ibéricas de ribera desplazadas por otras como los eucaliptos.

Es la única fuente pública de la aldea, abastece de agua a la población (uso rural y ganadero), además de servir como lugar de encuentro y esparcimiento de las mujeres y niños que durante las largas tardes de verano acuden para refrescarse.

El caudal es muy bajo pues se agota con frecuencia. Y su agua no es potable. (Información obtenida de www.cordobapedia.wikanda.es).

5 Instalaciones Asociadas

Fuente rural

6 Caudal Medio

Caudal Muy bajo (0 - 1 l/s)

¿Se agota? Se agota con frecuencia

7 Uso del Agua

Rural y ganadero

8 Acceso y Uso Público Actual

Acceso: **Sin dificultad**

Uso público actual: **Bajo**

9 Estado de Conservación

Aceptable

10 Amenazas, Impactos y Presiones

Contaminación.

Bacterias coliformes totales

11 Otra Información

En la inscripción de la placa conmemorativa dice así: "...En reconocimiento a quien trabajó por la recuperación de este patrimonio natural donde aún cantan los ruiseñores como lo hicieron hace siglos y donde el agua sigue brotando alegre y dando vida a huertas que son regadas de forma tradicional como lo hicieron nuestros antepasados romanos y árabes...". Cabe destacar en la recuperación de la fuente la colaboración de Jesús Alinquer (Asociación de Mayores El Tamujar) y José Ortiz. Gracias a la persistencia de este último se pudo proceder al deslinde de un suelo público que acabó siendo ocupado por uno de los propietarios mayoritarios. La fuente se incluye dentro del reclamo turístico local "Ruta de las fuentes históricas de Fuente Palmera". El agua de esta fuente está controlada por la Consejería de Salud; calificada como fuente de afluencia baja, su agua es analizada semestralmente y está declarada no potable por la presencia de bacterias coliformes totales (resultados del análisis efectuado durante el primer semestre de 1998). Se está trabajando para rescatar del olvido la fuente original carolina que hubo en la localidad. El arquitecto encargado de la restauración de La Fuentecilla posee datos de finales del siglo XVIII, donde se la registra con el nombre de "Fuente del Ochavillo" para cuya localización se está contando con la colaboración de los ancianos del lugar. (Información obtenida de www.cordobapedia.wikanda.es).

12 Valores Sectoriales

Científico/Didáctico:

Minero/Medicinal:

Paisajístico/Pintoresco:

Medio-ambiental:

Recreativo/Turístico/Usó Público:

Histórico/socio-cultural:

Arquitectónico:

Económico:

Arraigo/Aprecio popular:

13 Valoración General

Baja

14 Nombre del autor/es de la ficha

**J. Lozano Rueda y R. Córdoba de la Llave (Univ. de Córdoba)
(28-03-2010)**

15 Mapas de localización

ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar.

Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.