



## ► Fuente de CARBONALES (Huétor Santillán, Granada)



Fuente de Carbonales, nacimiento (M.A. Mesa, agosto 2010)

## 1 Localización

Nombre del manantial/fuente:

**Fuente de CARBONALES**

Pedanía aldea, paraje o pago:

**Cortijo de Carbonales**

Municipio:

**Huétor Santillán**

Coordenadas UTM (ETRS89):

X: **464289.246** Y: **4128478.924** Huso: **30** Altitud: **1324** m

Nombre de la cuenca:

**Guadalquivir**

Nombre de la subcuenca:

**Guadiana Menor**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede):

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede):

**La Peza (05.31)**

Nombre Espacio Natural Protegido (si procede):

**Parque Natural de la Sierra de Huétor y Red Natura 2000**

## 2 Procedencia del Agua Subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea:

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea:

**Rocas carbonatadas**

## 3 Tipo de Surgencia

**Manantial**

## 4 Descripción

**Se localiza en las proximidades del cortijo de Carbonales en el término municipal de Huétor Santillán, en el interior del Parque Natural Sierra de Huétor, se accede por la A-92 a la altura del Puerto de La Mora, salida hacia Las Mimbres y Prado Negro. Antes de llegar al cruce de "Las Mimbres" sale un camino forestal en buen estado que nos lleva hasta el cortijo de Carbonales. Desde el estanque del cortijo sale una vereda que nos lleva hasta la fuente.**

## 5 Instalaciones Asociadas

**Fuente rural**

## 6 Caudal Medio

Caudal **Bajo** (1 - 10 l/s)

¿Se agota? **Se agota con frecuencia**

## 7 Uso del Agua

**Rural y ganadero**

## 8 Acceso y Uso Público Actual

Acceso: **Complicado**

Uso público actual: **Bajo**

## 9 Estado de Conservación

**Deficiente**

## 10 Amenazas, Impactos y Presiones

Otros: **Sin mantenimiento y/ o saneamiento y limpieza del manantial, encauzamiento hasta abrevaderos deteriorados y sin mantenimiento.**

## 11 Otra Información

**Es necesario que se acometa por parte de la administración la limpieza de la vereda de acceso así como el saneamiento de la surgencia y encauzamiento hasta el estanque ahora cerrado. Posibilidad de creación de una importante balsa que se mantuviese llena para uso en caso de emergencia por incendios forestales.**

## 12 Valores Sectoriales

Científico/Didáctico: **Bajo**

Minero/Medicinal: **Bajo**

Paisajístico/Pintoresco: **Medio**

Medio-ambiental: **Alto**

Recreativo/Turístico/Uso Público: **Medio**

Histórico/socio-cultural: **Bajo**

Arquitectónico: **Bajo**

Económico: **Medio**

Arraigo/Aprecio popular: **Bajo**

## 13 Valoración General

**Media**

## **14 Nombre del autor/es de la ficha**

**M. A. Mesa Garrido  
(02-08-2010)**

## **15 Mapas de localización**

### **ADVERTENCIA:**

**Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar.**

Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.