

## **Pilar de los POTREROS (Montemayor, Córdoba)**



**Pilar de los Potreros (R. Córdoba, 1998)**

### **1 Localización**

Nombre del manantial/fuente:

**Pilar de los POTREROS**

Pedanía aldea, paraje o pago:

Municipio:

**Montemayor**

Coordenadas UTM (ETRS89):

X: **352232,263** Y: **4167943,665** Huso: **30** Altitud: **273** m

Nombre de la cuenca:

**Guadalquivir**

Nombre de la subcuenca:

**Guadajoz**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede):

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede):

**Puente Genil-La Rambla-Montilla (0568)**

Nombre Espacio Natural Protegido (si procede):

**No se encuentra incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía**

## 2 Procedencia del Agua Subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea:

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea:

**Rocas detríticas**

## 3 Tipo de Surgencia

**Manantial**

## 4 Descripción

Se encuentra junto al arroyo Huertas Nuevas, unos 2 km. al este de la población.

## 5 Instalaciones Asociadas

**Otras: Alcuba de protección**

## 6 Caudal Medio

Caudal **Muy bajo (0 - 1 l/s)**

¿Se agota? **Prácticamente siempre agotado**

## 7 Uso del Agua

**Rural y ganadero**

**Regadío**

**Otro: Abastecimiento del ganado y labores agrícolas. Hoy día está perdido y el agua de la alcuba no parece tener uso.**

## 8 Acceso y Uso Público Actual

Acceso: **Sin dificultad**

Uso público actual: **Medio**

## 9 Estado de Conservación

**Deficiente**

## 10 Amenazas, Impactos y Presiones

Otros: **Abandono**

## 11 Descripción arquitectónica

Este pilar se encuentra actualmente enterrado por los sedimentos depositados en la zona durante las crecidas del arroyo Huertas Nuevas en los últimos años de lluvias intensas. Unos 20 m. al oeste se observa la alcuba de ladrillo, con tejado a dos aguas y bóveda de medio cañón, que recoge las aguas en un espacio de planta cuadrada de un metro de lado y a la que el agua le llega por una canalización desde el oeste. Se conservan restos de una conducción de atadores que, en algún momento, debió de conectar esta alcuba con el pilar.

## 12 Valores Sectoriales

Científico/Didáctico:

Minero/Medicinal:

Paisajístico/Pintoresco:

Medio-ambiental:

Recreativo/Turístico/Usó Público:

Histórico/socio-cultural:

Arquitectónico:

Económico:

Arraigo/Aprecio popular:

## 13 Valoración General

**Baja**

## 14 Nombre del autor/es de la ficha

**R. Córdoba de la Llave (Univ. Córdoba)  
(11-05-2007)**

## 15 Mapas de localización

### **ADVERTENCIA:**

**Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar.**

Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.