



▶ Fuente de la CASA DE LA CULTURA (Bubión, Granada)



Pilar de mampostería de cemento y esquisto (J. M. Fernández Portal, agosto 2014)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente:

Fuente de la CASA DE LA CULTURA

Pedanía aldea, paraje o pago:

Casco urbano de Bubión

Municipio:

Bubión

Coordenadas UTM (ETRS89):

X: **468295,112** Y: **4089459,356** Huso: **30** Altitud: **1334** m

Nombre de la cuenca:

Mediterránea Andaluza

Nombre de la subcuenca:

Guadalfeo

Nombre del río/arroyo que origina (si procede):

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede):

Laderas Meridionales de Sierra Nevada (060.057)

Nombre Espacio Natural Protegido (si procede):

Parque Natural de Sierra Nevada, Red Natura 2000 y Reserva de la Biosfera

2 Procedencia del Agua Subterr3nea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterranea:

Sierra Nevada

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterranea:

Rocas metam3rficas (no carbonatadas)

3 Tipo de Surgencia

Manantial

4 Descripci3n

Se localiza a espaldas del mismo edificio de la Casa de la Cultura de Bubi3n. Su remodelaci3n no ha sido muy acertada y ha quedado todo el conjunto revestido por esquistos del lugar con cemento.

La fuente se encuentra seca debido a una excavaci3n cercana que merm3 su caudal. El lugar ofrece buenas posibilidades debido a las amplias vistas que cuenta sobre el valle del Poqueira.

5 Instalaciones Asociadas

Fuente urbana

6 Caudal Medio

Caudal Muy bajo (0 - 1 l/s)

¿Se agota? Pr3cticamente siempre agotado

7 Uso del Agua

Sin uso

8 Acceso y Uso P3blico Actual

Acceso: Sin dificultad

Uso p3blico actual: Bajo

9 Estado de Conservaci3n

Deficiente

10 Amenazas, Impactos y Presiones

Construcciones, obras p3blicas y/o desmontes pr3ximos.

11 Descripción hidrogeológica

El agua procede de la circulación subsuperficial proveniente de acequias y careos situados por encima. Al parecer, al hacer una obra cercana de una vivienda en la que realizaron un gran desmonte, junto a la carretera, el agua dejó de salir y se secó la fuente. Desde entonces no se ha hecho nada por recuperarla.

12 Descripción arquitectónica

El pilar hecho de esquistos unidos con cemento, se encaja en un amplio hueco en el mismo edificio de la Casa de la Cultura de Bubión, orientado y abierto al valle del Poqueira. Su remodelación corresponde a las mismas fechas de construcción de dicho equipamiento cultural.

13 Valores Sectoriales

Científico/Didáctico: **Bajo**

Minero/Medicinal: **Bajo**

Paisajístico/Pintoresco: **Bajo**

Medio-ambiental: **Bajo**

Recreativo/Turístico/Usos Públicos: **Bajo**

Histórico/socio-cultural: **Medio**

Arquitectónico: **Bajo**

Económico: **Bajo**

Arraigado/Aprecio popular: **Bajo**

Otros:

14 Valoración General

Baja

15 Nombre del autor/es de la ficha

J. M. Fernández Portal

(20-12-2014)

16 Mapas de localización

ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar.

Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.