MANANTIALES Y FUENTES DE ANDALUCÍA
HACIA UNA ESTRATEGIA DE CONSERVACIÓN

Universidad de Granada

CONOCE TUS FUENTES

Fuente del CORTIJO DE POCOPÁN (Valdepeñas de Jaén, Jaén)

Fuente del Cortijo de Pocopán (D. Sánchez Garrido, mayo 2023)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente:
Fuente del CORTIJO DE POCOPÁN
Pedanía aldea, paraje o pago:
Pocopán
Municipio:
Valdepeñas de Jaén
Coordenadas UTM (ETRS89):
X: **430956,712** Y: **4162997,902** Huso: **30** Altitud: **1120** m
Nombre de la cuenca:
Guadalquivir
Nombre de la subcuenca:
Guadajoz
Nombre del río/arroyo que origina (si procede):
Nombre de la masa de agua subterránea (si procede):
Gracia-Ventisquero (05.70)
Nombre Espacio Natural Protegido (si procede):
No se encuentra incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía

2 Procedencia del Agua Subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterranea:
El Morrón; Ventisqueros
Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterranea:
Rocas carbonatadas
Rocas detríticas

3 Tipo de Surgencia

Manantial

4 Descripción

Esta fuente se encuentra junto al cortijo de Poco Pan, en una curva del camino. Cae dentro del término municipal de Valdepeñas de Jaén.
Para llegar a ella deberemos tomar el camino del Puerto de las Coberteras y avanzando por él, desviarnos en el carril que parte hacia el Cortijo Marchal y Pocopán.
Fuentes cercanas son el manantial de los Cierzos, la fuente del Puerto de las Coberteras y el Pilar de la Colmena.
En el apartado de Descripción arquitectónica detallamos la fisonomía de la fuente, que consta de pilón rectangular dividido en dos, caño ancho de PVC, dos desagües, uno tomado con tubería, y alberca cuadrada varios metros más abajo, aprovechando el agua del desagüe y seguramente de otro nacimiento en el lugar, ya que su caño es superior a lo que desagua el pilón.
La fuente se encuentra bien conservada. Las tuberías y la alberca están en buen estado y se aprecia una mano de cemento reciente sobre el pilón. Se emplea para regadío del olivar y algunos cerezos en la zona. El caudal del manantial del lugar, si tenemos en cuenta lo que entra en la alberca, es bajo, de entre 1 y 10 litros por segundo. Es un manantial resistente a la sequía, gracias a la potente sierra y acuíferos (Ventisqueros, La Pandera) que le rodean.
La amenaza que sufre esta fuente es, por citar alguna, la contaminación agrícola por aplicación de productos fitosanitarios en el olivar del entorno.

5 Instalaciones Asociadas

Fuente rural
Alberca

6 Caudal Medio

Caudal **Bajo (1 - 10 l/s)**
¿Se agota? **Se agota excepcionalmente**

7 Uso del Agua

Regadío

8 Acceso y Uso Público Actual

Acceso: **Sin dificultad**
Uso público actual: **Medio**

9 Estado de Conservación

Bueno

10 Amenazas, Impactos y Presiones

Contaminación.
Agrícola (infiltración de pesticidas, fertilizantes y productos agroquímicos empleados en el olivar del entorno)

11 Descripción arquitectónica

La fuente está compuesta por pilón rectangular de reducidas dimensiones, con una división interior en dos. Está hecho en ladrillo y cemento. Las tuberías, así como el caño, son de PVC. La tubería de desagüe se dirige a una alberca cuadrada de hormigón de 6x6 metros ubicada unos 35 m aguas abajo. Además, presenta otro pequeño desagüe que derrama el agua por debajo del pilón. En la cabecera del pilón se observan varios sillares para asentar la tubería del caño.

12 Antecedentes históricos

El Cortijo de Pocopán es un cortijo de solera que da nombre al paraje. El arroyo junto al que se sitúa la fuente, así como el mismo cortijo, se aprecian en las ortofotografías históricas. La fuente seguramente se remonte a los inicios del cortijo (quizá siglo XIX) y posteriormente, con el abandono del mismo, se reenfocara su uso para llenado de la alberca y riego del olivar y cerezos del contorno, mostrando el aspecto remozado que hoy día presenta.

13 Valores Sectoriales

Científico/Didáctico:
Minero/Medicinal:
Paisajístico/Pintoresco: **Medio**
Medio-ambiental: **Medio**
Recreativo/Turístico/Uso Público:
Histórico/socio-cultural:
Arquitectónico: **Bajo**
Económico: **Medio**
Arraigo/Aprecio popular:

14 Valoración General

Media

15 Nombre del autor/es de la ficha

D. Sánchez Garrido
(17-03-2024)

16 Mapas de localización

ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar.

Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.