



Nacimiento de CAÑADA LA MUELA (Jódar, Jaén)



Nacimiento Cañada la Muela (J. M. Díaz López, junio 2015)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente:

Nacimiento de CAÑADA LA MUELA

Pedanía aldea, paraje o pago:

Cañada la Muela

Municipio:

Jódar

Coordenadas UTM (ETRS89):

X: **467100,124** Y: **4190341,092** Huso: **30** Altitud: **623** m

Nombre de la cuenca:

Guadalquivir

Nombre de la subcuenca:

Guadalquivir del Guadiana Menor al Guadalbullón

Nombre del río/arroyo que origina (si procede):

Arroyo San Bartolomé

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede):

Bedmar-Jódar (05.14)

Nombre Espacio Natural Protegido (si procede):

No se encuentra incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía

2 Procedencia del Agua Subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea:

Sierrezuela de Jódar-Bedmar

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea:

Rocas carbonatadas

3 Tipo de Surgencia

Nacimiento a cauce

4 Descripción

Se trata de un pequeño manantial localizado en el lecho del Barranco San Bartolomé formando un pequeño pozo que mantiene agua todo el año. Para llegar hasta el mismo desde Jódar, tomaremos camino al paraje Cañada de la Muela y al llegar al Barranco de San Bartolomé tomaremos el cauce arriba hasta llegar al pozo. A una centena de metros se encuentra la Alberca y fuente de Anica La Rata.

5 Instalaciones Asociadas

Alberca

6 Caudal Medio

Caudal Muy bajo (0 - 1 l/s)

¿Se agota? Se agota excepcionalmente

7 Uso del Agua

Regadío

8 Acceso y Uso Público Actual

Acceso: Sin dificultad

Uso público actual: Bajo

9 Estado de Conservación

Deficiente

10 Amenazas, Impactos y Presiones

Afección al caudal por bombeo o derivación.

Abandono, suciedad y vertidos.

11 Aspectos culturales y etnográficos

Este pequeño manantial formaba parte del conjunto de fuentes que suministraban agua al arroyo San Bartolomé y que posibilitaba que en la zona existiera una red que canalizaba el agua para riego del olivar, en las que se tenían albercas de regulación a lo largo del cauce del arroyo. Actualmente dicha red se encuentra abandonada quedando vestigios de la misma.

12 Valores Sectoriales

Científico/Didáctico:

Mínero/Medicinal:

Paisajístico/Pintoresco: **Bajo**

Medio-ambiental: **Bajo**

Recreativo/Turístico/Usó Público:

Histórico/socio-cultural:

Arquitectónico:

Económico:

Arraigó/Aprecio popular: **Bajo**

13 Valoración General

Baja

14 Nombre del autor/es de la ficha

J. M. Díaz López

(12-06-2015)

15 Mapas de localización

ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar.

Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.