



## 📍 Pilar de la CALLE PÁRROCO CASADO (Cárcheles, Jaén)



Pilar de la calle Párroco Casado (J. A. Palomino León, junio 2015)

### 1 Localización

Nombre del manantial/fuente:

**Pilar de la CALLE PÁRROCO CASADO**

Pedanía aldea, paraje o pago:

**Cárchel**

Municipio:

**Cárcheles**

Coordenadas UTM (ETRS89):

X: **443996,472** Y: **4167489,763** Huso: **30** Altitud: **791** m

Nombre de la cuenca:

**Guadalquivir**

Nombre de la subcuenca:

**Guadalbullón**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede):

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede):

**Grajales-Pandera-Carchel (05.66)**

Nombre Espacio Natural Protegido (si procede):

**No se encuentra incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía**

## 2 Procedencia del Agua Subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea:

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea:

**Rocas carbonatadas**

**Rocas detríticas**

## 3 Tipo de Surgencia

**Galería, cimbra, zanja o mina de agua**

## 4 Descripción

**Se trata de un abrevadero de nueva construcción al principio de la calle Párroco Casado en la entrada de la población de Cárchel, junto a la entrada de una almazara.**

**Consta de un grifo que actualmente está deteriorado.**

## 5 Instalaciones Asociadas

**Fuente urbana**

## 6 Caudal Medio

Caudal **Muy bajo (0 - 1 l/s)**

¿Se agota? **No sabe / No contesta**

## 7 Uso del Agua

**Abastecimiento urbano**

## 8 Acceso y Uso Público Actual

Acceso: **Sin dificultad**

Uso público actual: **Bajo**

## 9 Estado de Conservación

**Aceptable**

## 10 Amenazas, Impactos y Presiones

**Afección al caudal por bombeo o derivación.**

## 11 Antecedentes históricos

**Quizás en esta ubicación debió existir otro pilar que estaría muy degradado, pero el actual al tener su grifo roto no sirve de nada y el agua seguramente irá desviada a zonas circundantes.**

## 12 Valores Sectoriales

Científico/Didáctico:

Minero/Medicinal:

Paisajístico/Pintoresco: **Bajo**

Medio-ambiental:

Recreativo/Turístico/Usó Público: **Bajo**

Histórico/socio-cultural:

Arquitectónico: **Bajo**

Económico:

Arraigo/Aprecio popular: **Bajo**

## 13 Valoración General

**Baja**

## 14 Nombre del autor/es de la ficha

**J. A. Palomino León (Grupo Ecologista ABRA)  
(27-06-2015)**

## 15 Mapas de localización

### **ADVERTENCIA:**

**Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar.**

Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.