



Mina del LAGAR DE PASAMONTE (Málaga, Málaga)



Mina del Lagar de Pasamonte (A. Vela Torres, abril 2015)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente:

Mina del LAGAR DE PASAMONTE

Otros nombres conocidos:

La Fuente de Pasamonte

Pedanía aldea, paraje o pago:

Partido rural de Gálica

Municipio:

Málaga

Coordenadas UTM (ETRS89):

X: **381252,50** Y: **4071447,00** Huso: **30** Altitud: **505** m

Nombre de la cuenca:

Mediterránea Andaluza

Nombre de la subcuenca:

Guadalhorce

Nombre del río/arroyo que origina (si procede):

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede):

Metapelitas de Sierras Tejeda-Almijara (060.065)

Nombre Espacio Natural Protegido (si procede):

No se encuentra incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía

2 Procedencia del Agua Subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea:

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea:

Rocas metamórficas (no carbonatadas)

3 Tipo de Surgencia

Galería, cimbra, zanja o mina de agua

4 Descripción

Desde Olías, barriada malagueña distante 9 km de la capital, se sale por la carretera que se dirige a Comares, la MA-3111; al cabo de 2 km la abandonamos para seguir por un carril que, 800 m más adelante, nos deja en el inicio de una pista descendente que nos llevará a nuestro destino.

Aunque en la actualidad tiene apariencia de un manantial que brota a través de una tubería embutida en el suelo, en realidad la captación está realizada en una mina excavada en la orilla izquierda del arroyo que resultó destruida por una riada en 1988. En el presente el agua es recogida en una somera balsa desde la que fluye libremente hacia el arroyo ya que carece de aprovechamiento; sin embargo, antaño los residentes en el Lagar acudían a la mina -conocida como La Fuente- para abastecerse, provistos de cántaros y cubos pues, al hallarse a un nivel inferior, el agua no podía ser trasladada al Lagar.

También se usaban sus caudales para regar las numerosas huertos que se extendían por la cañada, dispuestos en terrazas, en los que se cultivaban cítricos.

5 Instalaciones Asociadas

Ninguna

6 Caudal Medio

Caudal **Muy bajo (0 - 1 l/s)**

¿Se agota? **No se agota nunca**

7 Uso del Agua

Sin uso

8 Acceso y Uso Público Actual

Acceso: **Con permiso**

Uso público actual: **Bajo**

9 Estado de Conservación

Deficiente

10 Amenazas, Impactos y Presiones

Abandono, suciedad y vertidos.

11 Valores Sectoriales

Científico/Didáctico:

Minero/Medicinal:

Paisajístico/Pintoresco: **Alto**

Medio-ambiental:

Recreativo/Turístico/Usó Público:

Histórico/socio-cultural:

Arquitectónico:

Económico:

Arraigó/Aprecio popular:

12 Valoración General

Baja

13 Nombre del autor/es de la ficha

**A. Vela Torres y C. Sánchez Argüelles
(19-04-2015)**

14 Mapas de localización

ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar.

Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.