

## **Mina de la CABRERIZA DE CONTADORAS (Málaga, Málaga)**



**Mina de la Cabreriza de Contadoras (R. Blanco Sepulveda 2015)**

### **1 Localización**

Nombre del manantial/fuente:

**Mina de la CABRERIZA DE CONTADORAS**

Pedanía aldea, paraje o pago:

Municipio:

**Málaga**

Coordenadas UTM (ETRS89):

X: **376326,691** Y: **4076078,173** Huso: **30** Altitud: **689** m

Nombre de la cuenca:

**Mediterránea Andaluza**

Nombre de la subcuenca:

**Guadalhorce**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede):

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede):

**Parque Natural Montes de Málaga**

Nombre Espacio Natural Protegido (si procede):

**No se encuentra incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía**

## 2 Procedencia del Agua Subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea:

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea:

**Rocas carbonatadas**

**Localmente filitas**

## 3 Tipo de Surgencia

**Galería, cimbra, zanja o mina de agua**

## 4 Descripción

La visita se hará, desde Málaga, por la carretera A-7000; a la altura de la Fuente de la Reina la abandonamos y seguimos por la pista asfaltada que nos lleva al Aula de la Naturaleza de Las Contadoras. Desde aquí hasta la mina la aproximación es extremadamente complicada, campo a través por medio del bosque, sin caminos visibles.

La bocamina, situada en una cañada estrecha y escarpada, da paso a una galería de sección irregular, dimensiones reducidas e inundada por completo. A los 4 m de recorrido el minado se bifurca, con un desarrollo cercano a los 10 m cada ramal. Las paredes están cubiertas de abundantes espeleotemas.

Los volúmenes de agua captados no tienen uso pero, antaño, eran derivados a un cercano pilón de 2,40 m de longitud, en el que se abastecía el ganado recogido en la cabreriza existente cañada abajo, reducida hoy a una informe masa de escombros.

## 5 Instalaciones Asociadas

**Abrevadero**

## 6 Caudal Medio

Caudal **Muy bajo (0 - 1 l/s)**

¿Se agota? **No se agota nunca**

## 7 Uso del Agua

**Sin uso**

## 8 Acceso y Uso Público Actual

Acceso: **Con restricciones**

Uso público actual: **Bajo**

## 9 Estado de Conservación

**Deficiente**

## 10 Amenazas, Impactos y Presiones

**Abandono, suciedad y vertidos.**

## 11 Valores Sectoriales

Científico/Didáctico:

Minero/Medicinal:

Paisajístico/Pintoresco: **Alto**

Medio-ambiental:

Recreativo/Turístico/Usó Público:

Histórico/socio-cultural:

Arquitectónico:

Económico:

Arraigó/Aprecio popular:

## 12 Valoración General

**Baja**

## 13 Nombre del autor/es de la ficha

**A. Vela Torres y R. Blanco Sepúlveda  
(30-05-2015)**

## 14 Mapas de localización

### **ADVERTENCIA:**

**Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar.**

Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.