



## ▶ Manantial del CHORRITO (Campillo, El, Huelva)



Manantial del Chorrillo (M. Limón Andamoyo, octubre 2015)

### 1 Localización

Nombre del manantial/fuente:

**Manantial del CHORRITO**

Pedanía aldea, paraje o pago:

**Ferrocarril Minero de Río Tinto (Cuesta del Chorrillo)**

Municipio:

**Campillo, El**

Coordenadas UTM (ETRS89):

X: **717283,225** Y: **4168752,132** Huso: **29** Altitud: **185** m

Nombre de la cuenca:

**Tinto-Odiel-Piedras**

Nombre de la subcuenca:

**Tinto**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede):

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede):

**Sin clasificar**

Nombre Espacio Natural Protegido (si procede):

**Paisaje protegido y Red Natura 2000 (zec: Corredor Ecológico del Río Tinto)**

## 2 Procedencia del Agua Subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea:

**Cumbre del Chorrito**

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea:

**Complejo vulcano-sedimentario (lavas, piroclastos ....)**

## 3 Tipo de Surgencia

**Manantial**

## 4 Descripción

**Manantial que brota en un talud situado junto a la vía férrea del antiguo tren minero de Río tinto, en la denominada "Cuesta del Chorrito". Tiene construido un pequeño murete para que quede embalsada una pequeña cantidad de agua.**

**La "Cuesta del Chorrito", con un desnivel del 1,8 % es una gran curva a la izquierda.**

**Cuando los trenes pasaban por ella cargados de minerales la velocidad era tan lenta que los guardafrenos tenían tiempo para bajarse en marcha, llenar los "pichelines" o búcaros y volver a subir al tren.**

**Al ser una ruta turística en tren y estar prohibido transitar a pie, la foto se tuvo que hacer desde la ventanilla con el tren en marcha. Uno de los guías me comentó que tenían previsto limpiarla y restaurarla.**

## 5 Instalaciones Asociadas

## 6 Caudal Medio

Caudal **Muy bajo (0 - 1 l/s)**

¿Se agota? **Se agota con frecuencia**

## 7 Uso del Agua

**Sin uso**

## 8 Acceso y Uso Público Actual

Acceso: **Con restricciones**

Uso público actual: **Bajo**

## 9 Estado de Conservación

**Deficiente**

## 10 Amenazas, Impactos y Presiones

Otros: **Abandono por parte de la administración**

## 11 Valores Sectoriales

Científico/Didáctico:

Minero/Medicinal:

Paisajístico/Pintoresco:

Medio-ambiental:

Recreativo/Turístico/Usó Público:

Histórico/socio-cultural:

Arquitectónico:

Económico:

Arraigo/Aprecio popular:

## 12 Valoración General

**Baja**

## 13 Nombre del autor/es de la ficha

**M. Limón Andamoyo**

**(22-10-2015)**

## 14 Mapas de localización

### **ADVERTENCIA:**

**Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar.**

Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.