



Alcubilla del LAGAR DE GALÁN (Málaga, Málaga)



Alcubilla del Lagar de Galán (A. Vela Torres, junio 2015)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente:

Alcubilla del LAGAR DE GALÁN

Pedanía aldea, paraje o pago:

Municipio:

Málaga

Coordenadas UTM (ETRS89):

X: **385506,993** Y: **4071535,442** Huso: **30** Altitud: **390** m

Nombre de la cuenca:

Mediterránea Andaluza

Nombre de la subcuenca:

Vélez

Nombre del río/arroyo que origina (si procede):

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede):

Metapelitas de Sierras Tejeda-Almijara (060.065)

Nombre Espacio Natural Protegido (si procede):

No se encuentra incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía

2 Procedencia del Agua Subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea:

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea:

Rocas metamórficas (no carbonatadas)

3 Tipo de Surgencia

Manantial

4 Descripción

El acceso lo iniciaremos en Totalán, desde la que bajaremos al río por el Camino del Molino. Remontamos el cauce hasta la confluencia de las cañadas Frontillas y Galán; continuando por esta última, tras dejar atrás el Lagar de la Purísima Concepción, alcanzamos una pista en la que giramos a la derecha para seguir hasta el final, donde se encuentra el lagar de Galán.

La alcubilla se localiza bajo el lagar, en el interfluvio de dos cañadas en las que se sitúan los manantiales que la abastecían. En la actualidad, ambos manaderos están secos aunque, esporádicamente y en temporadas de lluvias abundantes, vuelven a funcionar.

5 Instalaciones Asociadas

Alberca

6 Caudal Medio

Caudal Muy bajo (0 - 1 l/s)

¿Se agota? **Prácticamente siempre agotado**

7 Uso del Agua

Sin uso

8 Acceso y Uso Público Actual

Acceso: **Con permiso**

Uso público actual: **Bajo**

9 Estado de Conservación

Deficiente

10 Amenazas, Impactos y Presiones

Abandono, suciedad y vertidos.

11 Descripción arquitectónica

La alcubilla es un edificio de planta cuadrada, construido con mampuestos y verdugadas de ladrillos de barro. El vano de entrada tiene jambas de ladrillos y un arco con una moldura de ladrillos. El interior alberga, en cada rincón, un poyete y, en el centro de la sala, un decantador de arena al que llegaban los caudales de los dos manantiales; disponía de un desagüe que alimentaba un conjunto formado por dos albercas que, a su vez, suministraban a un repartidor del que partía la canalización que permitía el riego de los huertos situados en la margen derecha de la cañada.

12 Valores Sectoriales

Científico/Didáctico:

Minero/Medicinal:

Paisajístico/Pintoresco: **Medio**

Medio-ambiental:

Recreativo/Turístico/Usó Público:

Histórico/socio-cultural:

Arquitectónico:

Económico:

Arraigo/Aprecio popular:

13 Valoración General

Baja

14 Nombre del autor/es de la ficha

A. Vela Torres y M. Sánchez Pérez
(06-06-2015)

15 Mapas de localización

ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar.

Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.