

Aljibe del PILÓN REDONDO (Benaocaz, Cádiz)



Aljibe del Pílon Redondo (M. Limón Andamoyo, noviembre 2015)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente:

Aljibe del PILÓN REDONDO

Pedanía aldea, paraje o pago:

El Saltillo

Municipio:

Benaocaz

Coordenadas UTM (ETRS89):

X: **283849,114** Y: **4061291,102** Huso: **30** Altitud: **1060** m

Nombre de la cuenca:

Guadalete-Barbate

Nombre de la subcuenca:

Guadalete

Nombre del río/arroyo que origina (si procede):

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede):

Sierra de Líbar (060.044)

Nombre Espacio Natural Protegido (si procede):

Parque Natural Sierra de Grazalema, Red Natura 2000 y Reserva de la Biosfera

2 Procedencia del Agua Subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea:

El Saltillo

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea:

Rocas carbonatadas

3 Tipo de Surgencia

Rezume

4 Descripción

Está situado en el paraje del Saltillo, en el término de Benaocaz (Cádiz) entre el antiguo camino de la Desgarradera (sierra Baja de Ubrique) y la vereda de las Cañadillas (Benaocaz).

Se trata de una surgencia de poca entidad en la que se aprovechó una gran hendidura del lapiaz para crear un aljibe natural y así almacenar el agua del rezume y también la de lluvia con el fin de abastecer al ganado.

La pared posterior y el fondo del aljibe han sido enfoscados con mortero para evitar la filtración y pérdida del agua almacenada. En la pared frontal también se ha levantado un muro para aumentar la capacidad de almacenamiento. A la derecha había una conducción hecha a base de tejas, ahora destrozada, que llevaba el agua vertida a un gran pilón circular tallado en piedra caliza. Este pilón tiene en su base un orificio de desagüe que vertía en una canaleta situada a ras del suelo para servir de bebedero a animales más pequeños.

5 Instalaciones Asociadas

Otras: Pila redonda

6 Caudal Medio

Caudal Muy bajo (0 - 1 l/s)

¿Se agota? **Se agota con frecuencia**

7 Uso del Agua

Sin uso

8 Acceso y Uso Público Actual

Acceso: **Complicado**

Uso público actual: **Bajo**

9 Estado de Conservación

Deficiente

10 Amenazas, Impactos y Presiones

Abandono, suciedad y vertidos.

11 Valores Sectoriales

Científico/Didáctico:

Minero/Medicinal:

Paisajístico/Pintoresco: **Medio**

Medio-ambiental:

Recreativo/Turístico/Usó Público:

Histórico/socio-cultural:

Arquitectónico:

Económico:

Arraigó/Aprecio popular:

12 Valoración General

Baja

13 Nombre del autor/es de la ficha

M. Limón Andamoyo

(15-11-2014)

14 Mapas de localización

ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar.

Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.