



Alcubilla del ARROYO CUCAZORRA (Málaga, Málaga)



Alcubilla del Arroyo Cucazorra (A. Vela Torres, diciembre 2015)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente:

Alcubilla del ARROYO CUCAZORRA

Pedanía aldea, paraje o pago:

Municipio:

Málaga

Coordenadas UTM (ETRS89):

X: **370334,762** Y: **4070827,825** Huso: **30** Altitud: **370** m

Nombre de la cuenca:

Mediterránea Andaluza

Nombre de la subcuenca:

Guadalhorce

Nombre del río/arroyo que origina (si procede):

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede):

Sin clasificar

Nombre Espacio Natural Protegido (si procede):

No se encuentra incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía

2 Procedencia del Agua Subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea:

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea:

Rocas metamórficas (no carbonatadas)

3 Tipo de Surgencia

Manantial

4 Descripción

Situada en una de las cañadas que separan las ruinas de los lagares de Povea y El Comandante, destacaremos lo extremadamente complicado de su acceso, pues la aproximación ha de hacerse por terreno muy agreste y pendiente, cubierto de abundante monte bajo.

Oculto por una enorme masa de adelfas, el manantial brota -o mejor dicho, brotaba- en el interior de una rústica alcubilla construida con mampuestos y techada con una gran losa de piedra. Sus dimensiones son muy reducidas, apenas 40 cm de diámetro y otros 80 de altura, de los que la cuarta parte corresponden al depósito en el que se acumulaban los caudales que fluían por un conducto situado en el fondo.

La alcubilla vertía a una alberca cuadrada, en la actualidad completamente llena de escombros y tierra que ha caído del exterior. Disponía de un aliviadero por el que evacuaban los excedentes, lo que ha dejado en la pared una gruesa capa de toba.

Más recientemente se completó el conjunto con un abrevadero de 3 m de longitud.

Es posible que el uso fuese exclusivamente ganadero pues lo escarpado del terreno imposibilitaba la creación de parcelas de cultivo; tampoco hemos localizado canalizaciones que condujeran el agua a otras zonas.

5 Instalaciones Asociadas

Abrevadero

Alberca

6 Caudal Medio

Caudal **Muy bajo** (0 - 1 l/s)

¿Se agota? **Prácticamente siempre agotado**

7 Uso del Agua

Sin uso

8 Acceso y Uso Público Actual

Acceso: **Complicado**

Uso público actual: **Bajo**

9 Estado de Conservación

Deficiente

10 Amenazas, Impactos y Presiones

Abandono, suciedad y vertidos.

11 Valores Sectoriales

Científico/Didáctico:

Minero/Medicinal:

Paisajístico/Pintoresco: **Alto**

Medio-ambiental:

Recreativo/Turístico/Usó Público:

Histórico/socio-cultural:

Arquitectónico:

Económico:

Arraigo/Aprecio popular:

12 Valoración General

Baja

13 Nombre del autor/es de la ficha

**A. Vela Torres y M. Sánchez Pérez
(05-12-2015)**

14 Mapas de localización

ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar.

Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.