

Mina del CORTIJO EL TAJO (Almogía, Málaga)



Mina del Cortijo El Tajo (A. Vela Torres, noviembre 2015)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente:

Mina del CORTIJO EL TAJO

Pedanía aldea, paraje o pago:

Municipio:

Almogía

Coordenadas UTM (ETRS89):

X: **358726,842** Y: **4075154,501** Huso: **30** Altitud: **410** m

Nombre de la cuenca:

Mediterránea Andaluza

Nombre de la subcuenca:

Guadalhorce

Nombre del río/arroyo que origina (si procede):

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede):

Sin clasificar

Nombre Espacio Natural Protegido (si procede):

No se encuentra incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía

2 Procedencia del Agua Subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea:

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea:

Rocas carbonatadas

Rocas metamórficas (no carbonatadas)

Localmente filitas

3 Tipo de Surgencia

Galería, cimbra, zanja o mina de agua

4 Descripción

Se accede al cortijo por el carril que, empezando en la carretera que une Almogía con Villanueva de la Concepción, se dirige al Cerro Santi Petri y a la ermita de las Tres Cruces; al llegar al pie del cerro se continuará por el ramal descendente de la izquierda que, tras sobrepasar el diseminado del Chopo, nos deja en nuestro destino.

El acceso a la mina está facilitado por un corredor descubierta habilitado entre la ladera del cerro y un muro de mampostería. Al fondo se abre la bocamina, una abertura de 1 m de altura y 65 cm de anchura, en la que tanto las jambas como el dintel han sido realizados con bloques de arenisca.

La galería es de sección irregular, la dureza de la roca no hizo necesario reforzar paredes ni bóveda. En la solera se han levantado dos muretes para aumentar la cantidad de agua almacenada.

Antiguamente era desviada al cercano cortijo pero su escasez ha motivado que el abastecimiento se realice mediante la red municipal que llega hasta estos apartados parajes.

5 Instalaciones Asociadas

Ninguna

6 Caudal Medio

Caudal Muy bajo (0 - 1 l/s)

¿Se agota? Se agota con frecuencia

7 Uso del Agua

Sin uso

8 Acceso y Uso Público Actual

Acceso: Sin dificultad

Uso público actual: Bajo

9 Estado de Conservación

Deficiente

10 Amenazas, Impactos y Presiones

Abandono, suciedad y vertidos.

11 Valores Sectoriales

Científico/Didáctico:

Minero/Medicinal:

Paisajístico/Pintoresco: **Alto**

Medio-ambiental:

Recreativo/Turístico/Usó Público:

Histórico/socio-cultural:

Arquitectónico:

Económico:

Arraigó/Aprecio popular:

12 Valoración General

Baja

13 Nombre del autor/es de la ficha

**A. Vela Torres y M. Sánchez Pérez
(28-11-2015)**

14 Mapas de localización

ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar.

Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.