



▶ Manantial del LAGAR DE BARRIGA (Málaga, Málaga)



Manantial del Lagar de Barriga (A. Vela Torres, enero 2016)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente:

Manantial del LAGAR DE BARRIGA

Pedanía aldea, paraje o pago:

Municipio:

Málaga

Coordenadas UTM (ETRS89):

X: **377551,312** Y: **4067119,105** Huso: **30** Altitud: **150** m

Nombre de la cuenca:

Mediterránea Andaluza

Nombre de la subcuenca:

Guadalhorce

Nombre del río/arroyo que origina (si procede):

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede):

Sin clasificar

Nombre Espacio Natural Protegido (si procede):

No se encuentra incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía

2 Procedencia del Agua Subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea:

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea:

Rocas metamórficas (no carbonatadas)

3 Tipo de Surgencia

Manantial

4 Descripción

La aproximación la iniciaremos en la barriada malagueña de La Mosca, ubicada al pie del Monte de San Antón, en la orilla derecha del arroyo Jaboneros. Allí tomaremos el carril que conduce al Cortijo del Catalán y, tras cruzar el arroyo, seguiremos por un sendero que nos llevará a nuestro destino.

El manantial brota en una oquedad formada entre varias rocas que ha rodado desde la parte superior del cerro. Para su mejor conservación, el hueco ha sido cerrado con un tabique de mampuestos y ladrillos. La corriente aparece por una grieta en la que se han colocado varias tejas árabes para facilitar el flujo, que vierte en un depósito realizado con un recipiente de cerámica.

En sus orígenes, los caudales eran derivados a una cercana alberca mediante un canal de tejas. En el presente, de esta estructura sólo se conserva un tramo de apenas un metro de longitud.

5 Instalaciones Asociadas

Alberca

6 Caudal Medio

Caudal **Muy bajo (0 - 1 l/s)**

¿Se agota? **No se agota nunca**

7 Uso del Agua

Regadío

8 Acceso y Uso Público Actual

Acceso: **Sin dificultad**

Uso público actual: **Bajo**

9 Estado de Conservación

Deficiente

10 Amenazas, Impactos y Presiones

Abandono, suciedad y vertidos.

11 Valores Sectoriales

Científico/Didáctico:

Minero/Medicinal:

Paisajístico/Pintoresco: **Alto**

Medio-ambiental:

Recreativo/Turístico/Usó Público:

Histórico/socio-cultural:

Arquitectónico:

Económico:

Arraigó/Aprecio popular:

12 Valoración General

Baja

13 Nombre del autor/es de la ficha

**A. Vela Torres y C. Sánchez Argüelles
(31-01-2016)**

14 Mapas de localización

ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar.

Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.