

Fuente del ESTRECHO (Taberno, Almería)



Fuente del Estrecho (F. Moreno Cayuela, febrero 2016)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente:

Fuente del ESTRECHO

Otros nombres conocidos:

Fuente de los Llanos; Fuente de los Mundos

Pedanía aldea, paraje o pago:

Los Llanos de Taberno

Municipio:

Taberno

Coordenadas UTM (ETRS89):

X: **584561,279** Y: **4148037,187** Huso: **30** Altitud: **650** m

Nombre de la cuenca:

Mediterránea Andaluza

Nombre de la subcuenca:

Almanzora

Nombre del río/arroyo que origina (si procede):

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede):

Sin clasificar

Nombre Espacio Natural Protegido (si procede):

No se encuentra incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía

2 Procedencia del Agua Subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea:

Aluviales de la Rambla de los Pardos

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea:

Rocas detríticas

3 Tipo de Surgencia

Galería, cimbra, zanja o mina de agua

4 Descripción

Está situada en la aldea de los Llanos de Taberno y dió vida a esta aldea de relativa riqueza, poblada de huertas de cereal y olivar y equipada con una ermita del s. XVIII. Toda la rambla ha constituido una línea fértil con más de una decena de fuentes que dieron vida y riqueza a la población. La sequía ha terminado con todo este sistema de vida tradicional.

5 Instalaciones Asociadas

Fuente rural

Lavadero

Abrevadero

Alberca

6 Caudal Medio

Caudal Bajo (1 - 10 l/s)

¿Se agota? Se agota excepcionalmente

7 Uso del Agua

Rural y ganadero

Regadío

8 Acceso y Uso Público Actual

Acceso: **Sin dificultad**

Uso público actual: **Bajo**

En caso de existencia de instalaciones, hacer una breve descripción de las mismas:

Dispone de una gran alberca, que demuestra que ocasionalmente daba caudales elevados, por encima de 50 l/sg. El lavadero está casi inutilizado por la falta de agua y por la existencia de una red de agua corriente en todo el municipio.

9 Estado de Conservación

Deficiente

10 Amenazas, Impactos y Presiones

Contaminación.

Afección al caudal por bombeo o derivación.

11 Descripción hidrogeológica

Un ejemplo mas de fuente "ramblera", que consta de una galería excavada en gravas y arenas del aluvial. Periódicamente estas galerías se limpiaban y reparaban porque resultaban afectas en las grandes avenidas, pero en la actualidad dada la peligrosidad de los trabajos y la escasez de agua, no se realiza apenas mantenimiento. La fuente se sitúa en el contacto de los materiales alpujárrides con los de la cuenca Huércal Overa.

12 Antecedentes históricos

Ha constituido históricamente, quizás en mas de doscientos años, un punto de vitalidad y de vital importancia para la economía y subsistencia de la población.

13 Otra Información

Están muriendo las fuentes, que dieron vida a la rambla. Siento decirles adiós. ¿Donde fué a parar su agua?. ¿Donde se fue su verdor, donde su risa y su gracia?. Ya no se siente el candor, la risa de las muchachas, al refrescarse del sol, con los baños en la balsa.

14 Valores Sectoriales

Científico/Didáctico: **Medio**

Minero/Medicinal:

Paisajístico/Pintoresco: **Bajo**

Medio-ambiental:

Recreativo/Turístico/Usó Público: **Bajo**

Histórico/socio-cultural: **Medio**

Arquitectónico:

Económico:

Arraigo/Aprecio popular: **Alto**

15 Valoración General

Media

16 Nombre del autor/es de la ficha

F. Moreno Cayuela
(18-03-2016)

17 Mapas de localización

ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar.

Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.