

Fuente EL CULANTRILLO (Priego de Córdoba, Córdoba)



Fuente El Culantrillo (J. García Moreno, marzo 2016)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente:

Fuente EL CULANTRILLO

Pedanía aldea, paraje o pago:

El Cerezo, Fuente Barea

Municipio:

Priego de Córdoba

Coordenadas UTM (ETRS89):

X: **387541,021** Y: **4140181,244** Huso: **30** Altitud: **783** m

Nombre de la cuenca:

Guadalquivir

Nombre de la subcuenca:

Bajo Genil

Nombre del río/arroyo que origina (si procede):

Arroyo del Puerto, Río Anzur

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede):

Rute - Horconera (05.36)

Nombre Espacio Natural Protegido (si procede):

Parque Natural de las Sierras Subbéticas, Geoparque y Red Natura 2000

2 Procedencia del Agua Subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea:

Sierra de los Pollos-Jaula

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea:

Rocas detríticas

3 Tipo de Surgencia

Manantial

4 Descripción

Fuente asociada a una alberca que se halla junto a un arroyuelo, en el olivar que hay a la altura del km. 5,950 de la carretera de Priego a Los Villares (CO-7208). El carril de entrada al Cortijo del Cerezo y al puerto del mismo nombre pasa pocos metros por debajo de la fuente.

Esta fuente tiene un caudal significativo aun en épocas de sequía, pero no aparenta ser aprovechado para finalidad alguna.

La planta de la que deriva su topónimo es el culantro (*Coriandrum sativum*), una planta aromática que se suele utilizar en la cocina mediterránea y diversas culturas exóticas.

5 Instalaciones Asociadas

Fuente rural

Alberca

6 Caudal Medio

Caudal **Bajo** (1 - 10 l/s)

¿Se agota? **No se agota nunca**

7 Uso del Agua

Sin uso

8 Acceso y Uso Público Actual

Acceso: **Sin dificultad**

Uso público actual: **Bajo**

9 Estado de Conservación

Deficiente

10 Amenazas, Impactos y Presiones

Abandono, suciedad y vertidos.

11 Descripción hidrogeológica

Este manantial está ligado al drenaje del pequeño relleno aluvial que tapiza el fondo del valle del arroyo cercano, afluente del arroyo del Puerto.

12 Descripción arquitectónica

El conjunto consta de un pequeño muro de contención del terreno con una alberca rectangular de 8,5 x5,5 m. El agua entra por un grueso caño metálico de su lado norte y sale al exterior directamente, incorporándose al arroyo del Puerto, que pasa a tan solo 50 m. de distancia. La alberca se encuentra completamente llena de espadañas (*Typha angustifolia*) y presenta claros signos de abandono.

13 Valores Sectoriales

Científico/Didáctico:

Minero/Medicinal:

Paisajístico/Pintoresco: **Bajo**

Medio-ambiental: **Bajo**

Recreativo/Turístico/Usos Públicos:

Histórico/socio-cultural:

Arquitectónico: **Bajo**

Económico:

Arraigado/Aprecio popular:

14 Valoración General

Baja

15 Nombre del autor/es de la ficha

J. García Moreno
(26-03-2016)

16 Mapas de localización

ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar.

Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.