



▶ Fuente de VENTARIQUE (Cárcheles, Jaén)



Fuente de Ventarique (M. A. Martos Monereo, abril 2016)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente:

Fuente de VENTARIQUE

Pedanía aldea, paraje o pago:

Cuello de Ventarique

Municipio:

Cárcheles

Coordenadas UTM (ETRS89):

X: **441193,021** Y: **4167704,115** Huso: **30** Altitud: **1303** m

Nombre de la cuenca:

Guadalquivir

Nombre de la subcuenca:

Guadalbullón

Nombre del río/arroyo que origina (si procede):

Arroyo de la Cabañuela

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede):

Grajales-Pandera-Carchel (05.66)

Nombre Espacio Natural Protegido (si procede):

No se encuentra incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía

2 Procedencia del Agua Subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea:

Sierra de Carchel

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea:

Rocas carbonatadas

Rocas detríticas

Localmente calcarenitas

3 Tipo de Surgencia

Manantial

4 Descripción

A escasos metros del derruido cortijo del Ventarique, y un poco más abajo del rezume del mismo nombre, encontramos este nacimiento de agua que se encuentra, a unos 5 m del abrevadero y mas bajo que él, teniendo el agua encauzada a través de una zanja hacia el barranco de la Cabañuela con lo que el abrevadero no recibe aporte alguno que no sea agua de lluvia. Supuestamente, cuando estaba en uso este abrevadero habría algún método para comunicarlo con el manantial.

El abrevadero se compone de un gran pilón rectangular y varias pequeñas piletitas -realizadas a mano labrando la piedra, muy habituales en zonas ganaderas para dar de beber a los animales- adosadas una a otra en cascada y aprovechando el desnivel del terreno para que el agua pasara de las mas altas hacia las mas bajas.

El mejor acceso es por la carretera de la sierra de Carchel.

5 Instalaciones Asociadas

Fuente rural

Abrevadero

6 Caudal Medio

Caudal **Muy bajo (0 - 1 l/s)**

¿Se agota? **Se agota con frecuencia**

7 Uso del Agua

No sabe/No contesta

8 Acceso y Uso Público Actual

Acceso: **Complicado**

Uso público actual: **Bajo**

9 Estado de Conservación

Deficiente

10 Amenazas, Impactos y Presiones

Abandono, suciedad y vertidos.

Otros: **Sequia**

11 Valores Sectoriales

Científico/Didáctico:

Minero/Medicinal:

Paisajístico/Pintoresco:

Medio-ambiental:

Recreativo/Turístico/Usos Públicos:

Histórico/socio-cultural:

Arquitectónico:

Económico:

Arraigo/Aprecio popular:

12 Valoración General

Baja

13 Nombre del autor/es de la ficha

M. A. Martos Monereo y A. Valdivia Aranda

(11-04-2016)

14 Mapas de localización

ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar.

Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.