

Fuente de las PIEDRAS (Cabra, Córdoba)



Fuente de las Piedras (G. Perandres)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente:

Fuente de las PIEDRAS

Pedanía aldea, paraje o pago:

Municipio:

Cabra

Coordenadas UTM (ETRS89):

X: **371342.902** Y: **4149540.247** Huso: **30** Altitud: **455** m

Nombre de la cuenca:

Guadalquivir

Nombre de la subcuenca:

Bajo Genil

Nombre del río/arroyo que origina (si procede):

Arroyo de Las Pozas

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede):

Cabra-Gaena (05.35)

Nombre Espacio Natural Protegido (si procede):

No está incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía

2 Procedencia del Agua Subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea:

Sierra de Cabra

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea:

Rocas carbonatadas

3 Tipo de Surgencia

Manantial

4 Descripción

El manantial se encuentra a las afueras de la localidad de Cabra, en una zona recreativa muy apreciada por la población. Considerada como paraje natural por su ayuntamiento. Se trata de un manantial que no se seca nunca, solo que en los últimos años de sequía fuerte ayudado de algunas extracciones cercanas han ido mermado el caudal. El uso del agua es para uso agrícola, fluctuando el caudal de 100.000 l/h en años de lluvia a 20.000 l/h en años como el actual (2012).

Las fotos 3 y 4 realizadas en marzo de 2006, se corresponden con el nivel más bajo del manantial que recuerdan los vecinos de más edad.

5 Instalaciones Asociadas

Área recreativa

6 Caudal Medio

Caudal Bajo (1 - 10 l/s)

¿Se agota? No se agota nunca

7 Uso del Agua

Sin uso

Otro: Recreativo

8 Acceso y Uso Público Actual

Acceso: Sin dificultad

Uso público actual: Alto

Valoración de las instalaciones y facilidades de uso:

Satisfactorias En caso de existencia de instalaciones, hacer una breve descripción de las mismas:

Las aguas de la Fuente de las Piedras sirven más como marco de recreo y esparcimiento que como punto de consumo de la población

9 Estado de Conservación

Bueno

10 Amenazas, Impactos y Presiones

Afección al caudal por bombeo o derivación.

11 Otra Información

Se encuentra en buen estado de conservación debido a la presencia del parquecillo forestal que la rodea.

12 Valores Sectoriales

Científico/Didáctico:

Minero/Medicinal:

Paisajístico/Pintoresco: **Medio**

Medio-ambiental: **Bajo**

Recreativo/Turístico/Usos Públicos: **Alto**

Histórico/socio-cultural:

Arquitectónico:

Económico:

Arraigo/Aprecio popular: **Alto**

13 Valoración General

Media

14 Nombre del autor/es de la ficha

G. Perandrés Estarlí

(21-03-2006)

15 Mapas de localización

ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar.

Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.