

## Pozo de la CAÑADA DEL PUERTO DE LAS CRUCES (Grazalema, Cádiz)



Vista lateral del Pozo de la Cañada del Puerto de las Cruces (J. L. Valencia Oca, mayo 2016)

### 1 Localización

Nombre del manantial/fuente:

**Pozo de la CAÑADA DEL PUERTO DE LAS CRUCES**

Pedanía aldea, paraje o pago:

**Cañada del Puerto de las Cruces**

Municipio:

**Grazalema**

Coordenadas UTM (ETRS89):

X: **289919,014** Y: **4068700,019** Huso: **30** Altitud: **842** m

Nombre de la cuenca:

**Mediterránea Andaluza**

Nombre de la subcuenca:

**Guadiaro**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede):

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede):

**Sin clasificar**

Nombre Espacio Natural Protegido (si procede):

**Parque Natural Sierra de Grazalema, Red Natura 2000 y Reserva de la Biosfera**

## 2 Procedencia del Agua Subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea:

**Puerto de las Cruces**

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea:

**Rocas detríticas**

**Areniscas silíceas**

## 3 Tipo de Surgencia

**Resume**

## 4 Descripción

**Pozo manante situado en ladera en zona de areniscas muy próximo a la cañada del Puerto de las Cruces, cañada que conecta la cañada Real de La Manga o de Campobuche con la zona de Peñaloja.**

**Junto al pozo existe un pequeño pilón de arenisca muy desgastado.**

## 5 Instalaciones Asociadas

**Abrevadero**

## 6 Caudal Medio

Caudal **Muy bajo (0 - 1 l/s)**

¿Se agota? **Se agota con frecuencia**

## 7 Uso del Agua

**Rural y ganadero**

## 8 Acceso y Uso Público Actual

Acceso: **Sin dificultad**

Uso público actual: **Bajo**

## 9 Estado de Conservación

**Aceptable**

## 10 Amenazas, Impactos y Presiones

**Abandono, suciedad y vertidos.**

## 11 Descripción hidrogeológica

Abajo de la ladera discurre un pequeño arroyo estacional tributario del río Campobuche

## 12 Descripción arquitectónica

El pozo está construido en piedra del lugar, se localiza en la parte lateral de un pequeño aprisco o corral también de piedra.

## 13 Antecedentes históricos

Cerca del pozo existen las ruinas de un antiguo caserío.

## 14 Valores Sectoriales

Científico/Didáctico:

Minero/Medicinal:

Paisajístico/Pintoresco:

Medio-ambiental: **Medio**

Recreativo/Turístico/Usos Públicos:

Histórico/socio-cultural:

Arquitectónico:

Económico:

Arraigo/Aprecio popular:

## 15 Valoración General

**Baja**

## 16 Nombre del autor/es de la ficha

**J. L. Valencia Oca**  
**(06-06-2016)**

## 17 Mapas de localización

## **ADVERTENCIA:**

**Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar.**

Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.