



Fuente del HACHO (Rute, Córdoba)



Fuente del Hacho (J. García Moreno, octubre 2015)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente:

Fuente del HACHO

Pedanía aldea, paraje o pago:

El Hacho, Torre del Canuto, Sierra de Rute

Municipio:

Rute

Coordenadas UTM (ETRS89):

X: **380175,206** Y: **4132196,152** Huso: **30** Altitud: **857** m

Nombre de la cuenca:

Guadalquivir

Nombre de la subcuenca:

Bajo Genil

Nombre del río/arroyo que origina (si procede):

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede):

Cabra-Gaena (05.35)

Nombre Espacio Natural Protegido (si procede):

Parque Natural de las Sierras Subbéticas, Geoparque y Red Natura 2000

2 Procedencia del Agua Subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea:

Cerro del Hacho

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea:

Rocas carbonatadas

3 Tipo de Surgencia

Manantial

4 Descripción

Conjunto formado por una fuente y un estanque cercano que se hallan en el centro de la Cañada del Hacho. Esta vaguada está poblada por un espeso bosque de pino carrasco y se halla unos 150 m. al S de El Canuto, la torre vigía de origen árabe que preside el extremo O de la Sierra de Rute y es visible desde el pueblo junto a grandes antenas de comunicaciones. La fuente está en la ladera O de la cañada y se hizo con un muro de ladrillos enlucido con cemento.

En la actualidad se encuentra seca, sin signos recientes de haber tenido agua. Presenta una inscripción que pone "año 1949", seguramente el año de su construcción.

La fuente y el estanque se usaron en su día para regar varias terrazas que hay un poco más abajo hechas con muros de piedra. Más tarde se usó para regar parte del pinar de repoblación que preside estos parajes en la actualidad.

5 Instalaciones Asociadas

Fuente rural

Alberca

6 Caudal Medio

Caudal **Muy bajo (0 - 1 l/s)**

¿Se agota? **Prácticamente siempre agotado**

7 Uso del Agua

Sin uso

8 Acceso y Uso Público Actual

Acceso: **Complicado**

Uso público actual: **Bajo**

9 Estado de Conservación

Deficiente

10 Amenazas, Impactos y Presiones

Abandono, suciedad y vertidos.

11 Descripción arquitectónica

Conjunto formado por una fuente y un estanque cercano que se hallan en el centro de la Cañada del Hacho. Esta vaguada está poblada por un espeso bosque de pino carrasco y se halla unos 150 m. al S de El Canuto, la torre vigía de origen árabe que preside el extremo O de la Sierra de Rute y es visible desde el pueblo junto a grandes antenas de comunicaciones. La fuente está en la ladera O de la cañada y se hizo con un muro de ladrillos enlucido con cemento. En la actualidad se encuentra seca, sin signos recientes de haber tenido agua. Presenta una inscripción que pone "año 1949", seguramente el año de su construcción.

12 Otra Información

Más información (videos y fotos) en:

<https://www.facebook.com/photo?fbid=4283555341672902&set=pcb.2809652315940254>

13 Valores Sectoriales

Científico/Didáctico: **Bajo**

Minero/Medicinal:

Paisajístico/Pintoresco: **Medio**

Medio-ambiental:

Recreativo/Turístico/Usos Públicos:

Histórico/socio-cultural: **Medio**

Arquitectónico: **Bajo**

Económico:

Arraigo/Aprecio popular:

14 Valoración General

Baja

15 Nombre del autor/es de la ficha

J. García Moreno
(09-06-2016)

16 Mapas de localización

ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar.

Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.