



## Alcubilla del LAGAR DE MORALES DE VUELTA GRANDE (Málaga, Málaga)



Alcubilla del Lagar de Morales de Vuelta Grande (A. Vela Torres, abril 2016)

### 1 Localización

Nombre del manantial/fuente:

**Alcubilla del LAGAR DE MORALES DE VUELTA GRANDE**

Pedanía aldea, paraje o pago:

**Partido rural de Vuelta Grande**

Municipio:

**Málaga**

Coordenadas UTM (ETRS89):

X: **379473,731** Y: **4076630,352** Huso: **30** Altitud: **800 m**

Nombre de la cuenca:

**Mediterránea Andaluza**

Nombre de la subcuenca:

**Vélez**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede):

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede):

**Sin clasificar**

Nombre Espacio Natural Protegido (si procede):

**No está incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía**

## 2 Procedencia del Agua Subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea:

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea:

**Rocas metamórficas (no carbonatadas)**

## 3 Tipo de Surgencia

**Galería, cimbra, zanja o mina de agua**

## 4 Descripción

**Las ruinas del Lagar de Morales son accesibles desde la carretera A-7000, que une las poblaciones de Málaga y Colmenar. A la altura de la cochera del Lince se toma el carril que allí tiene su inicio y se desciende hasta el primer ramal que se desprende a la izquierda, por donde hay que continuar para llegar a las ruinas.**

**Aunque tiene que ser muy antigua, las primeras noticias de la alcubilla se encuentran en un plano catastral de 1950. Adosada a la ladera del monte, alberga en su interior la boca de una estrecha galería por la que fluía el agua; tras almacenarse en un decantador central, mediante una tubería de atanores los caudales eran conducidos a un pilar ubicado en el ruedo del pilar, frente a la fachada principal.**

**En la actualidad, la mina ya no da agua, la alcubilla está arruinada y el pilar ha desaparecido.**

## 5 Instalaciones Asociadas

**Fuente rural**

## 6 Caudal Medio

**Caudal Muy bajo (0 - 1 l/s)**

**¿Se agota? Prácticamente siempre agotado**

## 7 Uso del Agua

**Sin uso**

## 8 Acceso y Uso Público Actual

**Acceso: Sin dificultad**

**Uso público actual: Bajo**

## 9 Estado de Conservación

**Deficiente**

## 10 Amenazas, Impactos y Presiones

**Abandono, suciedad y vertidos.**

## 11 Valores Sectoriales

Científico/Didáctico:

Minero/Medicinal:

Paisajístico/Pintoresco: **Alto**

Medio-ambiental:

Recreativo/Turístico/Usó Público:

Histórico/socio-cultural:

Arquitectónico:

Económico:

Arraigo/Aprecio popular:

## 12 Valoración General

**Baja**

## 13 Nombre del autor/es de la ficha

**A. Vela Torres y M. Sánchez Pérez  
(01-04-2016)**

## 14 Mapas de localización

### **ADVERTENCIA:**

**Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar.**

Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.