



▶ Alcubilla del LAGAR DE MORALES DE VUELTA GRANDE (Málaga, Málaga)



Alcubilla del Lagar de Morales de Vuelta Grande (A. Vela Torres, abril 2016)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente:

Alcubilla del LAGAR DE MORALES DE VUELTA GRANDE

Pedanía aldea, paraje o pago:

Partido rural de Vuelta Grande

Municipio:

Málaga

Coordenadas UTM (ETRS89):

X: **379473,731** Y: **4076630,352** Huso: **30** Altitud: **800 m**

Nombre de la cuenca:

Mediterránea Andaluza

Nombre de la subcuenca:

Vélez

Nombre del río/arroyo que origina (si procede):

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede):

Sin clasificar

Nombre Espacio Natural Protegido (si procede):

No está incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía

2 Procedencia del Agua Subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea:

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea:

Rocas metamórficas (no carbonatadas)

3 Tipo de Surgencia

Galería, cimbra, zanja o mina de agua

4 Descripción

Las ruinas del Lagar de Morales son accesibles desde la carretera A-7000, que une las poblaciones de Málaga y Colmenar. A la altura de la cochera del Lince se toma el carril que allí tiene su inicio y se desciende hasta el primer ramal que se desprende a la izquierda, por donde hay que continuar para llegar a las ruinas.

Aunque tiene que ser muy antigua, las primeras noticias de la alcubilla se encuentran en un plano catastral de 1950. Adosada a la ladera del monte, alberga en su interior la boca de una estrecha galería por la que fluía el agua; tras almacenarse en un decantador central, mediante una tubería de atanores los caudales eran conducidos a un pilar ubicado en el ruedo del pilar, frente a la fachada principal.

En la actualidad, la mina ya no da agua, la alcubilla está arruinada y el pilar ha desaparecido.

5 Instalaciones Asociadas

Fuente rural

6 Caudal Medio

Caudal Muy bajo (0 - 1 l/s)

¿Se agota? Prácticamente siempre agotado

7 Uso del Agua

Sin uso

8 Acceso y Uso Público Actual

Acceso: Sin dificultad

Uso público actual: Bajo

9 Estado de Conservación

Deficiente

10 Amenazas, Impactos y Presiones

Abandono, suciedad y vertidos.

11 Valores Sectoriales

Científico/Didáctico:

Minero/Medicinal:

Paisajístico/Pintoresco: **Alto**

Medio-ambiental:

Recreativo/Turístico/Usó Público:

Histórico/socio-cultural:

Arquitectónico:

Económico:

Arraigo/Aprecio popular:

12 Valoración General

Baja

13 Nombre del autor/es de la ficha

**A. Vela Torres y M. Sánchez Pérez
(01-04-2016)**

14 Mapas de localización

ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar.

Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.