



Mina del CORTIJO DE SANTA CECILIA (Málaga, Málaga)



Mina del cortijo de Santa Cecilia (A. Vela Torres, abril 2016)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente:

Mina del CORTIJO DE SANTA CECILIA

Pedanía aldea, paraje o pago:

Santa Rosalía

Municipio:

Málaga

Coordenadas UTM (ETRS89):

X: **358840,931** Y: **4066691,182** Huso: **30** Altitud: **50 m**

Nombre de la cuenca:

Mediterránea Andaluza

Nombre de la subcuenca:

Guadalhorce

Nombre del río/arroyo que origina (si procede):

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede):

Bajo Guadalhorce (060.037)

Nombre Espacio Natural Protegido (si procede):

No se encuentra incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía

2 Procedencia del Agua Subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea:

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea:

Rocas carbonatadas

3 Tipo de Surgencia

Galería, cimbra, zanja o mina de agua

4 Descripción

El cortijo de Santa Cecilia -o de Santa Rosalía, según algunas personas- se encuentra a la salida de la barriada del mismo nombre, en el margen derecho de la carretera de Maqueda, en la ladera sur del Cerro Costilla.

Desde hace unos pocos años la mina no está activa. Hasta entonces, los caudales captados alimentaban dos pilares -uno de ellos tiene una inscripción con el año 1833; el otro tiene una cartela con el año 1872- y una enorme alberca de casi 120 metros cuadrados de superficie.

5 Instalaciones Asociadas

Fuente rural

Alberca

6 Caudal Medio

Caudal Muy bajo (0 - 1 l/s)

¿Se agota? Prácticamente siempre agotado

7 Uso del Agua

Sin uso

8 Acceso y Uso Público Actual

Acceso: Con permiso

Uso público actual: Bajo

9 Estado de Conservación

Deficiente

10 Amenazas, Impactos y Presiones

Abandono, suciedad y vertidos.

11 Descripción arquitectónica

La mina se localiza a casi 200 m al noroeste del cortijo, al pie de un gran olivo solitario, protegida por una caseta. Consta de una galería reforzada con muros de mampostería y bóveda de cañón revestida con ladrillos de barro macizo. El acceso es muy difícil debido a las reducidas dimensiones de la entrada aunque, según comentarios que nos han llegado, a los 10 m de recorrido la galería se amplía y permite el paso de una persona hasta la misma cabecera, a la que se llega tras recorrer unos 100 m aproximadamente.

12 Valores Sectoriales

Científico/Didáctico:

Minero/Medicinal:

Paisajístico/Pintoresco: **Medio**

Medio-ambiental:

Recreativo/Turístico/Usó Público:

Histórico/socio-cultural:

Arquitectónico:

Económico:

Arraigo/Aprecio popular:

13 Valoración General

Baja

14 Nombre del autor/es de la ficha

**A. Vela Torres y M. Sánchez Pérez
(17-04-2016)**

15 Mapas de localización

ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar.

Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.