



## **Mina del CORTIJO DE SANTA CECILIA (Málaga, Málaga)**



**Mina del cortijo de Santa Cecilia (A. Vela Torres, abril 2016)**

### **1 Localización**

Nombre del manantial/fuente:

**Mina del CORTIJO DE SANTA CECILIA**

Pedanía aldea, paraje o pago:

**Santa Rosalía**

Municipio:

**Málaga**

Coordenadas UTM (ETRS89):

X: **358840,931** Y: **4066691,182** Huso: **30** Altitud: **50 m**

Nombre de la cuenca:

**Mediterránea Andaluza**

Nombre de la subcuenca:

**Guadalhorce**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede):

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede):

**Bajo Guadalhorce (060.037)**

Nombre Espacio Natural Protegido (si procede):

**No se encuentra incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía**

## 2 Procedencia del Agua Subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea:

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea:

**Rocas carbonatadas**

## 3 Tipo de Surgencia

**Galería, cimbra, zanja o mina de agua**

## 4 Descripción

**El cortijo de Santa Cecilia -o de Santa Rosalía, según algunas personas- se encuentra a la salida de la barriada del mismo nombre, en el margen derecho de la carretera de Maqueda, en la ladera sur del Cerro Costilla.**

**Desde hace unos pocos años la mina no está activa. Hasta entonces, los caudales captados alimentaban dos pilares -uno de ellos tiene una inscripción con el año 1833; el otro tiene una cartela con el año 1872- y una enorme alberca de casi 120 metros cuadrados de superficie.**

## 5 Instalaciones Asociadas

**Fuente rural**

**Alberca**

## 6 Caudal Medio

**Caudal Muy bajo (0 - 1 l/s)**

**¿Se agota? Prácticamente siempre agotado**

## 7 Uso del Agua

**Sin uso**

## 8 Acceso y Uso Público Actual

**Acceso: Con permiso**

**Uso público actual: Bajo**

## 9 Estado de Conservación

**Deficiente**

## 10 Amenazas, Impactos y Presiones

**Abandono, suciedad y vertidos.**

## 11 Descripción arquitectónica

La mina se localiza a casi 200 m al noroeste del cortijo, al pie de un gran olivo solitario, protegida por una caseta. Consta de una galería reforzada con muros de mampostería y bóveda de cañón revestida con ladrillos de barro macizo. El acceso es muy difícil debido a las reducidas dimensiones de la entrada aunque, según comentarios que nos han llegado, a los 10 m de recorrido la galería se amplía y permite el paso de una persona hasta la misma cabecera, a la que se llega tras recorrer unos 100 m aproximadamente.

## 12 Valores Sectoriales

Científico/Didáctico:

Minero/Medicinal:

Paisajístico/Pintoresco: **Medio**

Medio-ambiental:

Recreativo/Turístico/Usó Público:

Histórico/socio-cultural:

Arquitectónico:

Económico:

Arraigo/Aprecio popular:

## 13 Valoración General

**Baja**

## 14 Nombre del autor/es de la ficha

**A. Vela Torres y M. Sánchez Pérez  
(17-04-2016)**

## 15 Mapas de localización

### **ADVERTENCIA:**

**Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar.**

Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.