



## ▶ Fuente del OSO (Córdoba, Córdoba)



Fuente del Oso ([www.adesalambrar.com](http://www.adesalambrar.com))

### 1 Localización

Nombre del manantial/fuente:

**Fuente del OSO**

Pedanía aldea, paraje o pago:

Municipio:

**Córdoba**

Coordenadas UTM (ETRS89):

X: **330188,602** Y: **4200940,343** Huso: **30** Altitud: **495** m

Nombre de la cuenca:

**Guadalquivir**

Nombre de la subcuenca:

**Guadiato**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede):

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede):

**Sierra Morena (05.45)**

Nombre Espacio Natural Protegido (si procede):

**Red Natura 2000 (zec: Guadiato-Bembezar)**

## 2 Procedencia del Agua Subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea:

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea:

**Rocas carbonatadas**

## 3 Tipo de Surgencia

**Manantial**

## 4 Descripción

**La fuente del Oso se encuentra en el lugar denominado del Monte. Para llegar a la fuente deberemos dejar atrás al barriada de Trassierra y seguir subiendo hacia Puerto Artafi, poco antes de coronarlo, hay que tomar el camino que surge a la derecha y que corresponde con el trazado de la vereda de Trassierra, seguimos paralelo a la carretera sin importarnos el camino que nos sale a derecha, a unos cien metros, vemos una casa frente a ella y en el camino está la fuente, cuarenta metros más arriba la alcubilla.**

## 5 Instalaciones Asociadas

**Fuente rural**

**Abrevadero**

**Otras: Alcubilla**

## 6 Caudal Medio

**Caudal Muy bajo (0 - 1 l/s)**

**¿Se agota? Se agota con frecuencia**

## 7 Uso del Agua

**Rural y ganadero**

## 8 Acceso y Uso Público Actual

**Acceso: Sin dificultad**

**Uso público actual: Bajo**

## 9 Estado de Conservación

**Deficiente**

## 10 Amenazas, Impactos y Presiones

**Otros: Abandono**

## 11 Descripción arquitectónica

Dentro de la rusticidad, del material con la que hicieron la fuente, no deja de tener un encanto basado en la originalidad de sus formas, el central es de medio punto, rebosando sus sobrantes a dos laterales de distintas medidas. El venero o alcubilla, es profunda y tiene una reforma reciente, la parte de arriba ha desaparecido y ha sido sustituida por un registro con tapadera de metal.

## 12 Otra Información

Información obtenida de: [www.adesalambrar.com](http://www.adesalambrar.com) Según información enviada por J. A. Fernández esta fuente ha sido acondicionada por la Asociación de vecinos de las Siete Fincas en el mes de Febrero de 2020. (Ver fotos de 2 a 7).

## 13 Valores Sectoriales

Científico/Didáctico:

Minero/Medicinal:

Paisajístico/Pintoresco:

Medio-ambiental:

Recreativo/Turístico/Usó Público:

Histórico/socio-cultural:

Arquitectónico:

Económico:

Arraigo/Aprecio popular:

## 14 Valoración General

**Baja**

## 15 Nombre del autor/es de la ficha

[www.adesalambrar.com](http://www.adesalambrar.com)

(26-07-2016)

## 16 Mapas de localización

## **ADVERTENCIA:**

**Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar.**

Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.