

## **Manantial de las ARTEZUELAS (Jimera de Líbar, Málaga)**



**Manantial de las Artezuelas (I. Vadillo)**

### **1 Localización**

Nombre del manantial/fuente:

**Manantial de las ARTEZUELAS**

Pedanía aldea, paraje o pago:

**Río Guadiaro**

Municipio:

**Jimera de Líbar**

Coordenadas UTM (ETRS89):

X: **296331.345** Y: **4060406.385** Huso: **30** Altitud: **Aprox. 400 m**

Nombre de la cuenca:

**Mediterránea Andaluza**

Nombre de la subcuenca:

**Guadiaro**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede):

**Sus aguas se incorporan de inmediato al cauce del río Guadiaro**

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede):

**Sierra de Líbar (060.044)**

Nombre Espacio Natural Protegido (si procede):

**Parque Natural Sierra de Grazalema, Red Natura 2000 ZEPA, Reserva de la biosfera**

## 2 Procedencia del Agua Subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea:

**Sierra de Líbar**

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea:

**Rocas carbonatadas**

## 3 Tipo de Surgencia

**Manantial**

## 4 Descripción

Se encuentra subiendo río arriba, por la margen derecha, desde el puente sobre el Guadiaro (cerca de la Estación de Jimera) por una senda que va paralela al río, tras un recorrido como de un Km, la senda termina junto al manantial, en el último tramo basta con seguir los tubos de la conducción de agua.

## 5 Instalaciones Asociadas

**Área recreativa**

## 6 Caudal Medio

Caudal Alto (+ 100 l/s)

¿Se agota? **Se agota excepcionalmente**

## 7 Uso del Agua

**Abastecimiento urbano**

## 8 Acceso y Uso Público Actual

Acceso: **Complicado**

Uso público actual: **Bajo**

En caso de existencia de instalaciones, hacer una breve descripción de las mismas:

**Hace unos 10-12 años, con motivo de captar las aguas para el abastecimiento de Jimera de Líbar y Cortes de la Frontera, se construyeron los muros que pueden verse en la fotografía, solamente pretenden no desperdiciar los caudales mínimos del estiaje (unos 10-15 l/s) y dejar libres los varios cientos de litros que puede arrojar por segundo en algunas ocasiones.**

## 9 Estado de Conservación

**Aceptable**

## 10 Amenazas, Impactos y Presiones

Abandono, suciedad y vertidos.

## 11 Otra Información

Como se puede ver en la última foto en la actualidad (enero 2020) se han instalado dos cancelas justo donde está el paso del camino que conduce al manantial de las Artezuelas, esto se ha hecho por parte del nuevo propietario de la casa que hay junto al camino, y por tanto, hay que rodear la casa por un paso prácticamente intransitable lleno de vegetación para acceder al camino original de acceso al manantial.

## 12 Valores Sectoriales

Científico/Didáctico: **Alto**

Minero/Medicinal:

Paisajístico/Pintoresco: **Alto**

Medio-ambiental: **Alto**

Recreativo/Turístico/Usos Públicos: **Alto**

Histórico/socio-cultural:

Arquitectónico:

Económico: **Alto**

Arraigo/Aprecio popular: **Alto**

## 13 Valoración General

**Media**

## 14 Nombre del autor/es de la ficha

**F. Catalán Monzón**  
**(01-10-2008)**

## 15 Mapas de localización

## **ADVERTENCIA:**

**Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar.**

Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.