



▶ Alcubilla del NARANJAL DE CABRIÑANA (Córdoba, Córdoba)



Alcubilla del Naranjal de Cabriñana (F, Muñoz Carreras, marzo 2015)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente:

Alcubilla del NARANJAL DE CABRIÑANA

Pedanía aldea, paraje o pago:

Municipio:

Córdoba

Coordenadas UTM (ETRS89):

X: **341949,011** Y: **4201602,193** Huso: **30** Altitud: **380** m

Nombre de la cuenca:

Guadalquivir

Nombre de la subcuenca:

Guadiato

Nombre del río/arroyo que origina (si procede):

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede):

Sierra Morena (05.45)

Nombre Espacio Natural Protegido (si procede):

No se encuentra incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía

2 Procedencia del Agua Subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea:

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea:

Complejo vulcano-sedimentario

3 Tipo de Surgencia

Galería, cimbra, zanja o mina de agua

4 Descripción

Se encuentra a unos 500 m al noroeste de la Ermita de Santo Domingo. Muy cerca del cortijo de Cabriñana. La alcubilla se encuentra en propiedad privada y es difícil dar con ella ya que se encuentra escondida entre zarzas. Para acceder al lugar bien pasaremos una cancela (sin candado) por el Valle de San Benito, o bien podremos llegar libremente por la parte de Santo Domingo.

La alcubilla posee una puerta metálica semi derruida y un canal de salida.

Manuel Ortega añade que a último de agosto de 2018 se limpió la alberca que estaba en un estado deplorable, se podó la vegetación que la cubría y se llenó. El caudal en ese momento era de 1 metro cúbico a la hora aproximadamente.

Esta alberca ha servido para el baño en tiempo reciente pues está pintada con pintura azul impermeable que la mantiene casi llena. Tiene filtraciones en el borde por lo que no llega a rebosar por lo menos con el caudal mencionado.

5 Instalaciones Asociadas

Alberca

6 Caudal Medio

Caudal **Muy bajo (0 - 1 l/s)**

¿Se agota? **No sabe / No contesta**

7 Uso del Agua

Sin uso

8 Acceso y Uso Público Actual

Acceso: **Con permiso**

Uso público actual: **Bajo**

9 Estado de Conservación

Deficiente

10 Amenazas, Impactos y Presiones

Otros: **Abandono**

11 Otra Información

Más información en:

<http://notascordobesas.blogspot.com.es/2015/03/alberca-tunel-y-alcubilla-del-naranjal.html>

12 Valores Sectoriales

Científico/Didáctico:

Minero/Medicinal:

Paisajístico/Pintoresco: **Medio**

Medio-ambiental:

Recreativo/Turístico/Usó Público:

Histórico/socio-cultural: **Medio**

Arquitectónico:

Económico:

Arraigó/Aprecio popular:

13 Valoración General

Baja

14 Nombre del autor/es de la ficha

F. Muñoz Carreras

(24-08-2016)

15 Mapas de localización

ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar.

Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.