

Pozo del PROVISOR (Osuna, Sevilla)



Pozo del Provisor (J, Torres Garrido, agosto 2016)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente:

Pozo del PROVISOR

Pedanía aldea, paraje o pago:

Cerro de Juan Ares

Municipio:

Osuna

Coordenadas UTM (ETRS89):

X: **309731,162** Y: **4121535,411** Huso: **30** Altitud: **240** m

Nombre de la cuenca:

Guadalquivir

Nombre de la subcuenca:

Corbones

Nombre del río/arroyo que origina (si procede):

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede):

Osuna - La Lantejuela (05.69)

Nombre Espacio Natural Protegido (si procede):

No se encuentra incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía

2 Procedencia del Agua Subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea:

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea:

Rocas detríticas

3 Tipo de Surgencia

Manantial

4 Descripción

Se encuentra a unos 3 Km al suroeste de Osuna a unos 100 m de los restos del cortijo del mismo nombre, junto al camino del Cuervo en las proximidades del Cerro de Juan Ares. Se trata de un pozo de planta rectangular de grandes medidas que indica su condición de pozo aljibe. Su cuerpo interior de piedra, de forma circular de unos 4 m de diámetro se abre a los lados con bóvedas que configuran el espacio del aljibe.

Muestra mucha agua y a poca altura de la superficie. En épocas de fuertes lluvias sus inmediaciones permanecen encharcadas y se ha tenido que lamentar algún episodio de una persona que tuvo que ser rescatada de su interior al hundirse parte de una de las cubiertas. Una reparación posterior con piedras marca el lugar del hundimiento (ver foto).

El aspecto de sus aguas es muy limpia que contrasta con otros pozos menores de la zona que se utilizan como depósitos para aplicaciones fitosanitarias.

5 Instalaciones Asociadas

Otras: Brocal

6 Caudal Medio

Caudal **Bajo** (1 - 10 l/s)

¿Se agota? **Se agota con frecuencia**

7 Uso del Agua

Rural y ganadero

8 Acceso y Uso Público Actual

Acceso: **Sin dificultad**

Uso público actual: **Bajo**

9 Estado de Conservación

Deficiente

10 Amenazas, Impactos y Presiones

Otros: **Abandono**

11 Valores Sectoriales

Científico/Didáctico:

Minero/Medicinal:

Paisajístico/Pintoresco:

Medio-ambiental:

Recreativo/Turístico/Usos Públicos:

Histórico/socio-cultural:

Arquitectónico:

Económico:

Arraigado/Aprecio popular:

12 Valoración General

Baja

13 Nombre del autor/es de la ficha

**J. Torres Garrido y R. Cecilia Torres
(10-09-2016)**

14 Mapas de localización

ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar.

Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.