



▶ **Manantial del CORTIJO DE LAS PILAS (Antequera, Málaga)**



Manantial del Cortijo de las Pilas (A. Vela Torres, junio 2016)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente:

Manantial del CORTIJO DE LAS PILAS

Pedanía aldea, paraje o pago:

Cortijo de las Pilas

Municipio:

Antequera

Coordenadas UTM (ETRS89):

X: **345618,771** Y: **4092016,492** Huso: **30** Altitud: **450** m

Nombre de la cuenca:

Mediterránea Andaluza

Nombre de la subcuenca:

Guadalhorce

Nombre del río/arroyo que origina (si procede):

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede):

Sin clasificar

Nombre Espacio Natural Protegido (si procede):

No se encuentra incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía

2 Procedencia del Agua Subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea:

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea:

Rocas carbonatadas

Rocas detríticas

3 Tipo de Surgencia

Manantial

4 Descripción

La población más cercana es Valle de Abdalajís, de la que partimos en dirección al apeadero de Gobantes. A la altura del cortijo del Chopo nace un carril que toma rumbo sur y, al cabo de un kilómetro, pasa junto a las ruinas del Cortijo del Postuero. Aquí comienza la senda que lleva al Cortijo de las Pilas, también en ruinas, en cuyas cercanías se localiza el manantial.

El nacimiento se produce al pie de un afloramiento rocosa, formando una pequeña poza conectada mediante un canal de hormigón con una cercana balsa circular; un desagüe en esta última vierte a una tercera poza en la que el agua se pierde actualmente por filtración. Relacionadas con el manantial existen en los alrededores varias estructuras; un edificio que cobija en su interior un gran aljibe, unas piletas talladas en roca caliza y una alberquilla de planta irregular que se utilizaba para regar varios huertas. También hemos localizado unos cuantos tramos de tuberías metálicas de las que desconocemos su finalidad. Todos estos elementos se encuentran abandonados.

5 Instalaciones Asociadas

Alberca

6 Caudal Medio

Caudal **Muy bajo (0 - 1 l/s)**

¿Se agota? **No se agota nunca**

7 Uso del Agua

Sin uso

8 Acceso y Uso Público Actual

Acceso: **Sin dificultad**

Uso público actual: **Bajo**

9 Estado de Conservación

Deficiente

10 Amenazas, Impactos y Presiones

Abandono, suciedad y vertidos.

11 Valores Sectoriales

Científico/Didáctico:

Minero/Medicinal:

Paisajístico/Pintoresco: **Alto**

Medio-ambiental: **Medio**

Recreativo/Turístico/Usó Público:

Histórico/socio-cultural:

Arquitectónico:

Económico:

Arraigo/Aprecio popular:

12 Valoración General

Media

13 Nombre del autor/es de la ficha

**A. Vela Torres y M. Sánchez Pérez
(28-06-2016)**

14 Mapas de localización

ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar.

Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.