



## ▶ Manantial del ARROYO DE LAS ÁNIMAS (Málaga, Málaga)



Manantial en el Arroyo de las Ánima (A. Vela Torres, junio 2016)

### 1 Localización

Nombre del manantial/fuente:

**Manantial del ARROYO DE LAS ÁNIMAS**

Pedanía aldea, paraje o pago:

Municipio:

**Málaga**

Coordenadas UTM (ETRS89):

X: **370266,762** Y: **4074310,261** Huso: **30** Altitud: **450** m

Nombre de la cuenca:

**Mediterránea Andaluza**

Nombre de la subcuenca:

**Guadalhorce**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede):

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede):

**Sin clasificar**

Nombre Espacio Natural Protegido (si procede):

**No se encuentra incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía**

## 2 Procedencia del Agua Subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea:

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea:

**Rocas carbonatadas**

**Rocas metamórficas (no carbonatadas)**

**Localmente filitas**

## 3 Tipo de Surgencia

**Manantial**

## 4 Descripción

La aproximación la iniciaremos en Málaga capital, de donde partiremos por la autovía A-45; a las afueras de la ciudad, a la altura del Pantano del Agujero continuamos por la antigua carretera de Casabermeja, en cuyo kilómetro 9 hay una casa de campo que es nuestro destino.

El manantial se localiza en el lecho del arroyo de las Ánimas, al pie de un gran frente de cantera abierto por una máquina con el objetivo de excavar dos galerías para localizar el nivel freático. El actual manantial brota de forma imperceptible en el fondo de una hondonada en la que se acumulan los caudales surgentes, formándose una lámina de agua de apenas medio metro de profundidad aunque, en los meses de invierno, es mucho más grande. En la temporada de lluvia también surge agua por las dos galerías citadas anteriormente.

## 5 Instalaciones Asociadas

**Ninguna**

## 6 Caudal Medio

Caudal **Muy bajo (0 - 1 l/s)**

¿Se agota? **No se agota nunca**

## 7 Uso del Agua

**Sin uso**

## 8 Acceso y Uso Público Actual

Acceso: **Con permiso**

Uso público actual: **Bajo**

## 9 Estado de Conservación

**Deficiente**

## 10 Amenazas, Impactos y Presiones

**Abandono, suciedad y vertidos.**

## 11 Valores Sectoriales

Científico/Didáctico:

Minero/Medicinal:

Paisajístico/Pintoresco: **Medio**

Medio-ambiental:

Recreativo/Turístico/Usó Público:

Histórico/socio-cultural:

Arquitectónico:

Económico:

Arraigo/Aprecio popular:

## 12 Valoración General

**Baja**

## 13 Nombre del autor/es de la ficha

**A. Vela Torres y M. Sánchez Pérez  
(28-06-2016)**

## 14 Mapas de localización

### **ADVERTENCIA:**

**Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar.**

Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.