



## ▶ Fuente de la MARQUESA (Coronil, El, Sevilla)



Parque del pilar donde se encuentra la arqueta donde desagüa el manantial (D. Acosta Muñoz, noviembre 2016)

### 1 Localización

Nombre del manantial/fuente:

**Fuente de la MARQUESA**

Pedanía aldea, paraje o pago:

**Parque del Barranco**

Municipio:

**Coronil, El**

Coordenadas UTM (ETRS89):

X: **265827,772** Y: **4107015,641** Huso: **30** Altitud: **124** m

Nombre de la cuenca:

**Guadalquivir**

Nombre de la subcuenca:

**Salado de Morón**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede):

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede):

**Arahal-Coronil-Morón-Puebla de Cazalla (05.48)**

Nombre Espacio Natural Protegido (si procede):

**No se encuentra incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía**

## 2 Procedencia del Agua Subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea:

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea:

**Rocas detríticas**

## 3 Tipo de Surgencia

**Manantial**

## 4 Descripción

**Actualmente tan solo se conserva el caudal que podría ser el que abasteciera a la Fuente de la Marquesa, de la que hay noticias en los archivos como elemento urbano de referencia para situar algunas parcelas, representada en este lugar en un croquis de la población de 1788.**

**La fuente como elemento arquitectónico actualmente no existe y no hay recuerdo de la misma.**

**En una rejilla imbornal en la terraza intermedia del parque del Barranco existe un tubo con un pequeño caudal constante (ver foto).**

## 5 Instalaciones Asociadas

**Ninguna**

## 6 Caudal Medio

**Caudal Muy bajo (0 - 1 l/s)**

**¿Se agota? No se agota nunca**

## 7 Uso del Agua

**Abastecimiento urbano**

**Sin uso**

## 8 Acceso y Uso Público Actual

**Acceso: Sin dificultad**

**Uso público actual: No sabe / No contesta**

**En caso de existencia de instalaciones, hacer una breve descripción de las mismas:**

**Parque con arboleda y zona ajardinada, bancos, etc..**

## 9 Estado de Conservación

**No sabe / No contesta**

## 10 Amenazas, Impactos y Presiones

Otros: **Desaparecida**

## 11 Otra Información

**Según añade John Joseph actualmente y desde hace algo más de 2 años la fuente se encuentra contaminada por aguas fecales, alguien ha conectado las cañerías al cauce por donde discurre el agua del manantial, siendo este un foco de infecciones y olores desagradables, en verano es aún peor.**

## 12 Valores Sectoriales

Científico/Didáctico: **Medio**

Minero/Medicinal:

Paisajístico/Pintoresco:

Medio-ambiental:

Recreativo/Turístico/Usos Públicos: **Bajo**

Histórico/socio-cultural: **Medio**

Arquitectónico:

Económico:

Arraigo/Aprecio popular:

## 13 Valoración General

**Baja**

## 14 Nombre del autor/es de la ficha

**D. Acosta Muñoz**

**(21-11-2016)**

## 15 Mapas de localización

### **ADVERTENCIA:**

**Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar.**

Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.