

Alcubilla del CORTIJO DEL AHORCADO (Canillas de Albaida, Málaga)



Alcubilla del Cortijo del Ahorcado (A. Vela Torres, octubre 2016)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente:

Alcubilla del CORTIJO DEL AHORCADO

Pedanía aldea, paraje o pago:

Municipio:

Canillas de Albaida

Coordenadas UTM (ETRS89):

X: **410163,652** Y: **4077480,621** Huso: **30** Altitud: **710** m

Nombre de la cuenca:

Mediterránea Andaluza

Nombre de la subcuenca:

Algarrobo-Torrox

Nombre del río/arroyo que origina (si procede):

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede):

Metapelitas de Sierras Tejeda-Almijara (060.065)

Nombre Espacio Natural Protegido (si procede):

No se encuentra incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía

2 Procedencia del Agua Subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea:

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea:

Rocas metamórficas (no carbonatadas)

3 Tipo de Surgencia

Manantial

4 Descripción

La aproximación más corta y cómoda se realiza desde Árchez por la carretera MA-5103 en dirección a Corumbela; recorridos aproximadamente 1,1 km, la abandonamos para remontar el arroyo Luis por el carril que lleva al Cortijo de las Lucías y finaliza en el collado de Coronite, junto a un transformador eléctrico. Aquí hay que girar a la derecha y ascender por el carril otros 280 m antes de desviarse a la izquierda y llegar al final de este nuevo camino tras recorrer 350 m. Ya a pie, un estrecho sendero casi perdido conduce a la Alcubilla, al cabo de 120 m.

5 Instalaciones Asociadas

Otras: Alcubilla

6 Caudal Medio

Caudal Muy bajo (0 - 1 l/s)

¿Se agota? **Se agota con frecuencia**

7 Uso del Agua

Sin uso

8 Acceso y Uso Público Actual

Acceso: **Sin dificultad**

Uso público actual: **Bajo**

9 Estado de Conservación

Deficiente

10 Amenazas, Impactos y Presiones

Abandono, suciedad y vertidos.

11 Descripción arquitectónica

La alcubilla es un edificio circular rematado por una cúpula semiesférica que dispone de un vano de entrada, de reducidas dimensiones, que facilita el acceso al interior. Alberga un depósito decantador de aproximadamente un metro de profundidad en el que se acumulan las escasas aguas que se filtran del subálveo y, también en períodos de lluvias, de las que fluyen por caño formado con una teja.

Antaño era el punto de abastecimiento de algunos de los cortijos existentes en los alrededores pero en el presente, pese a mantener una ligera capa de agua, está abandonada y presenta un estado de conservación cercano a la ruina; prevemos que, a no mucho tardar, la alcubilla desaparecerá.

12 Valores Sectoriales

Científico/Didáctico:

Minero/Medicinal:

Paisajístico/Pintoresco: **Medio**

Medio-ambiental:

Recreativo/Turístico/Usó Público:

Histórico/socio-cultural:

Arquitectónico:

Económico:

Arraigo/Aprecio popular:

13 Valoración General

Baja

14 Nombre del autor/es de la ficha

**A. Vela Torres y J. M. Ramos González
(22-10-2016)**

15 Mapas de localización

ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar.

Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.