



▶ Manantial del CORTIJO DEL ROBLLEDILLO (Villanueva de la Concepción, Málaga)



Manantial del Cortijo del Robledillo (M. Sánchez Pérez, noviembre 2016)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente:

Manantial del CORTIJO DEL ROBLLEDILLO

Pedanía aldea, paraje o pago:

Municipio:

Villanueva de la Concepción

Coordenadas UTM (ETRS89):

X: **359036,151** Y: **4090080,344** Huso: **30** Altitud: **820** m

Nombre de la cuenca:

Mediterránea Andaluza

Nombre de la subcuenca:

Guadalhorce

Nombre del río/arroyo que origina (si procede):

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede):

Sin clasificar

Nombre Espacio Natural Protegido (si procede):

No se encuentra incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía

2 Procedencia del Agua Subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea:

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea:

Rocas detríticas

3 Tipo de Surgencia

Manantial

4 Descripción

Se puede acceder por la carretera que une Villanueva de la Concepción con la pedanía antequerana de La Joya; tras recorrer varios kilómetros, se separa hacia el norte la derecha en el sentido de la marcha- una pista asfaltada ascendente que, varios kilómetros más arriba, discurre bajo el Cortijo del Robledillo. A la derecha, en las tierras de labor que descienden hasta el lecho del arroyo del Espinazo, se ve perfectamente la alberca que es objeto de la presente ficha.

5 Instalaciones Asociadas

Alberca

6 Caudal Medio

Caudal **Muy bajo (0 - 1 l/s)**

¿Se agota? **No se agota nunca**

7 Uso del Agua

Regadío

8 Acceso y Uso Público Actual

Acceso: **Sin dificultad**

Uso público actual: **Bajo**

9 Estado de Conservación

Aceptable

10 Amenazas, Impactos y Presiones

Ninguna.

11 Descripción arquitectónica

El manantial se localiza sobre la margen derecha del Arroyo del Espinazo, debajo del Cortijo del Robledillo, rodeado de las tierras de labor que bajan hasta el mismo lecho del arroyo. El nacimiento, de escaso caudal, alimenta tres piletas escalonadas, dispuestas según la pendiente del terreno, unidas por sus lados cortos y constituyendo una alineación que finaliza en una alberca de planta cuadrada.

Esta última tiene exentos tres de sus lados; carece de desagüe de fondo pero dispone de un aliviadero por el que fluyen de forma continua los excedentes, lo que ha originado en la cara exterior del muro una gruesa capa de toba cubierta de musgo. La alberca no es grande; sus lados tienen dos metros de longitud, lo que unido a una profundidad de 1,25 m le proporciona una capacidad de almacenamiento de 5 m³.

Cabe la posibilidad de que la procedencia del agua se encuentre en dos pozos ubicados ladera arriba, justo donde comienzan las tierras de labor. Uno aparenta ser moderno, realizado con ladrillos, cubierto con un tejado plano de hormigón y acceso practicable mediante un hueco cerrado con una puerta; el segundo es de mampostería, con el brocal sin cubrir aunque la caída de objetos en su interior está impedida con una reja. Si el origen del agua está en cualquiera de estos pozos debe existir una canalización subterránea que los conecte con la alberca.

12 Valores Sectoriales

Científico/Didáctico:

Mínero/Medicinal:

Paisajístico/Pintoresco: **Alto**

Medio-ambiental:

Recreativo/Turístico/Usó Público:

Histórico/socio-cultural:

Arquitectónico:

Económico:

Arraigó/Aprecio popular:

13 Valoración General

Baja

14 Nombre del autor/es de la ficha

A. Vela Torres y M. Sánchez Pérez
(19-11-2016)

15 Mapas de localización

ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar.

Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.