



▶ La FUENTECITA (Alájar, Huelva)



La Fuentecita (A. Fajardo de la Fuente, enero 2017)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente:

La FUENTECITA

Pedanía aldea, paraje o pago:

Municipio:

Alájar

Coordenadas UTM (ETRS89):

X: **705900,144** Y: **4194604,891** Huso: **29** Altitud: **590** m

Nombre de la cuenca:

Tinto-Odiel-Piedras

Nombre de la subcuenca:

Odiel

Nombre del río/arroyo que origina (si procede):

Rivera de Alájar

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede):

Aracena (042.001)

Nombre Espacio Natural Protegido (si procede):

Parque Natural Sierra de Aracena y Picos de Aroche, Red Natura 2000, Reserva de la biosfera

2 Procedencia del Agua Subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea:

Aracena (042.001)

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea:

Complejo vulcano-sedimentario (lavas, piroclastos, ...)

3 Tipo de Surgencia

Manantial

4 Descripción

Localizada de forma inmediata a la Rivera de Alájar, en las inmediaciones del camino público Alájar-Linares de la Sierra, a cien metros al este de la primera de las poblaciones, en un terreno de dominio público.

Se trata de una construcción de mampostería compuesta por dos estructuras: un pilar abrevadero, y una fuente con una caja cuadrada para la toma de aguas, La construcción es de mampostería con argamasa de cal, pero ha sido recientemente restaurada con materiales aglomerantes más modernos (cemento).

Por su proximidad, aparece esta fuente muy ligada al caudal y estado de la Rivera de Alájar, clave para nutrir el sistema de regadío tradicional del ruedo de Alájar.

Fuente de uso tradicional, cuyo aprovechamiento ha decaído bastante.

5 Instalaciones Asociadas

Fuente rural

Abrevadero

6 Caudal Medio

Caudal Bajo (1 - 10 l/s)

¿Se agota? Se agota con frecuencia

7 Uso del Agua

Rural y ganadero

Regadío

8 Acceso y Uso Público Actual

Acceso: Sin dificultad

Uso público actual: Bajo

En caso de existencia de instalaciones, hacer una breve descripción de las mismas:

Se agota en verano, pero con las primeras lluvias de otoño se recupera.

9 Estado de Conservación

Aceptable

10 Amenazas, Impactos y Presiones

Construcciones, obras públicas y/o desmontes próximos.

Otros: El abandono de la fuente provoca quw tenga un deficiente desagüe, y el encharcamiento de las proximidades de la fuente, lo que dificulta su acceso.

11 Valores Sectoriales

Científico/Didáctico: **Bajo**

Minero/Medicinal:

Paisajístico/Pintoresco: **Medio**

Medio-ambiental: **Bajo**

Recreativo/Turístico/Usó Público: **Medio**

Histórico/socio-cultural: **Bajo**

Arquitectónico: **Bajo**

Económico:

Arraigo/Aprecio popular: **Medio**

12 Valoración General

Media

13 Nombre del autor/es de la ficha

A. Fajardo de la Fuente
(23-01-2017)

14 Mapas de localización

ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar.

Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.