



## ▶ Mina del LAGAR LO MOL,E (Málaga, Málaga)



Mina del Lagar de LO Mole (C. Sánchez Argüelles, enero 2017)

## 1 Localización

Nombre del manantial/fuente:

**Mina del LAGAR LO MOL,E**

Pedanía aldea, paraje o pago:

Municipio:

**Málaga**

Coordenadas UTM (ETRS89):

X: **374102,422** Y: **4078297,841** Huso: **30** Altitud: **600** m

Nombre de la cuenca:

**Mediterránea Andaluza**

Nombre de la subcuenca:

**Guadalhorce**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede):

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede):

**Sin clasificar**

Nombre Espacio Natural Protegido (si procede):

**Parque Natural Montes de Málaga**

## 2 Procedencia del Agua Subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea:

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea:

**Rocas carbonatadas**

**Localmente filitas**

## 3 Tipo de Surgencia

**Galería, cimbra, zanja o mina de agua**

## 4 Descripción

Desde Málaga el acceso más cómodo es el que se realiza por la carretera A-7000, también conocida como la de los Montes, que une esta población con la de Colmenar. A la altura de la Fuente de la Reina hay que continuar por el carril asfaltado que se introduce en el Parque Natural y conduce a la explanada de Contadoras, donde finaliza el tramo de asfalto y se produce una intersección de caminos.

Se encuentra en una cañada tributaria del Arroyo Jotroncillo, que rodea por el sur la loma sobre la que se levanta el lagar, a poca distancia de éste. Esta mina drenante se ubica en el cauce de la citada cañada, motivo por el que la bocamina suele estar enterrada por los derrubios que arrastran las arroyadas. Consta de una sola galería de sección irregular, de fábrica muy simple, con una bóveda ligeramente de cañón; esta última y las paredes están excavadas en roca madre y carecen de muros de refuerzo. La solera, por su parte, también está formada por la roca madre y carece de canal central que facilitara el flujo de los caudales captados. Las dimensiones son reducidas, apenas 3 m de longitud, 1 de anchura y 1,20 de altura.

No se han localizado restos de la posible canalización que derivaba los caudales captados al Lagar, pese a que en éste se conservan restos de un pilar.

## 5 Instalaciones Asociadas

Ninguna

## 6 Caudal Medio

Caudal Muy bajo (0 - 1 l/s)

¿Se agota? Se agota con frecuencia

## 7 Uso del Agua

Sin uso

## 8 Acceso y Uso Público Actual

Acceso: **Complicado**

Uso público actual: **Bajo**

## 9 Estado de Conservación

Deficiente

## 10 Amenazas, Impactos y Presiones

Abandono, suciedad y vertidos.

## 11 Valores Sectoriales

Científico/Didáctico:

Minero/Medicinal:

Paisajístico/Pintoresco: **Alto**

Medio-ambiental:

Recreativo/Turístico/Usó Público:

Histórico/socio-cultural:

Arquitectónico:

Económico:

Arraigo/Aprecio popular:

## 12 Valoración General

**Baja**

## 13 Nombre del autor/es de la ficha

**A. Vela Torres y C. Sánchez Argüelles**  
(27-02-2017)

## 14 Mapas de localización

### **ADVERTENCIA:**

**Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar.**

Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.