



▶ Manantial del CORTIJO DE BALLESTEROS I (Parauta, Málaga)



Manantial del Cortijo de Ballesteros I (A. Vela Torres, febrero 2017)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente:

Manantial del CORTIJO DE BALLESTEROS I

Pedanía aldea, paraje o pago:

Municipio:

Parauta

Coordenadas UTM (ETRS89):

X: **312726,823** Y: **4061338,912** Huso: **30** Altitud: **1030** m

Nombre de la cuenca:

Mediterránea Andaluza

Nombre de la subcuenca:

Guadiaro

Nombre del río/arroyo que origina (si procede):

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede):

Sierra de las Nieves-Prieta (060.046)

Nombre Espacio Natural Protegido (si procede):

Parque Natural Sierra de las Nieves, Red Natura 2000 y Reserva de la Biosfera

2 Procedencia del Agua Subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea:

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea:

Rocas carbonatadas

3 Tipo de Surgencia

Manantial

4 Descripción

La aproximación la iniciamos en el camping de las Conejeras, ubicado al comienzo del carril que, desde la carretera de Ronda a San Pedro de Alcántara, sube al paraje de Quejigales; aquí tomaremos la Puerta Verde de Marbella en dirección a Ronda. Poco antes del Cortijo de los Manaderos veremos en la alambrada una cancela que cruzaremos para dirigirnos, campo a través, a las ruinas del Cortijo de Ballesteros.

El manantial se localiza a unos 80 m por encima de las ruinas, al pie de un escarpe rocoso; los caudales surgen por una grieta y son recogidos en un registro construido con ladrillos, en el que se sitúa una manguera.

En la actualidad el nacimiento no tiene aprovechamiento, de modo que el registro está lleno de tierra, parte de la manguera ha desaparecido y el agua fluye en total libertad monte abajo, hasta terminar desembocando en el arroyo de las Carboneras.

5 Instalaciones Asociadas

Ninguna

6 Caudal Medio

Caudal **Muy bajo (0 - 1 l/s)**

¿Se agota? **Se agota excepcionalmente**

7 Uso del Agua

Sin uso

8 Acceso y Uso Público Actual

Acceso: **Complicado**

Uso público actual: **Bajo**

9 Estado de Conservación

Deficiente

10 Amenazas, Impactos y Presiones

Abandono, suciedad y vertidos.

11 Valores Sectoriales

Científico/Didáctico:

Minero/Medicinal:

Paisajístico/Pintoresco: **Alto**

Medio-ambiental:

Recreativo/Turístico/Usó Público:

Histórico/socio-cultural:

Arquitectónico:

Económico:

Arraigó/Aprecio popular:

12 Valoración General

Baja

13 Nombre del autor/es de la ficha

**A. Vela Torres y M. Sánchez Pérez
(25-02-2017)**

14 Mapas de localización

ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar.

Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.