



▶ Fuente de PATRENCAS (Moclín, Granada)



Fuente de Patrencas (A. M Sánchez García, abril 2017)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente:

Fuente de PATRENCAS

Otros nombres conocidos:

Pilar de Patrencas

Pedanía aldea, paraje o pago:

Olivares

Municipio:

Moclín

Coordenadas UTM (ETRS89):

X: **432458,241** Y: **4131949,413** Huso: **30** Altitud: **680** m

Nombre de la cuenca:

Guadalquivir

Nombre de la subcuenca:

Alto Genil

Nombre del río/arroyo que origina (si procede):

Cuenca del río Velillos

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede):

Sierra de Colomera (05.29)

Nombre Espacio Natural Protegido (si procede):

No se encuentra incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía

2 Procedencia del Agua Subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea:

Sierra de la Hoz o de Colomera

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea:

Rocas detríticas

3 Tipo de Surgencia

Galería, cimbra, zanja o mina de agua

4 Descripción

Fuente pública de agua no tratada, situada en la calle hoy llamada Andalucía, frente al antiguo caserío de Patrencas.

La surgencia se encuentra a unos escasos 100 m más arriba de la ubicación de la fuente, en zanjas en medio de una finca agrícola.

Su caudal medido fielmente el 01-04-2017 es de 7,5 litros/minuto, aunque antaño fue muchísimo más abundante.

Situada en lugar de paso, tuvo mucha importancia para abastecimiento del caserío y de todo el pago de viviendas diseminadas de Las Casillas, al ser el único manantial de las inmediaciones..

Tiene asociada una alberca para riego de los huertos y fincas de " La Jilá", según ancestrales usos y turnos... En sus tiempos también tuvo un lavadero.

5 Instalaciones Asociadas

Fuente urbana

Fuente rural

Lavadero

Abrevadero

6 Caudal Medio

Caudal Muy bajo (0 - 1 l/s)

¿Se agota? **No sabe / No contesta**

7 Uso del Agua

Rural y ganadero

Regadío

Otro: Vecinos y visitantes

8 Acceso y Uso Público Actual

Acceso: **Sin dificultad**

Uso público actual: **Medio**

9 Estado de Conservación

Aceptable

10 Amenazas, Impactos y Presiones

Contaminación.

Agricultura

Construcciones, obras públicas y/o desmontes próximos.

11 Descripción arquitectónica

Pila rectangular muy simple con un solo caño y aliviadero hacia la alberca, situada en la misma acera de la C/ Andalucía.

12 Antecedentes históricos

Única fuente para abastecimiento de los caseríos de la zona intermedia de Olivares (el propio Patrencas y Las Casillas). Lugar de llenado de agua para el campesinado y de abrevadero para caballerías y ganado. En otros tiempos abundantísimo caudal.

13 Otra Información

La canalización y entubado de todas las acequias tradicionales que traían el agua de los manantiales del Peñón Bermejo, realizada desde bastantes años atrás, el abandono de riegos, la menor pluviometría etc..hacen que hoy esta fuente tenga muchísimo menor caudal..

14 Valores Sectoriales

Científico/Didáctico: **Bajo**

Mínero/Medicinal:

Paisajístico/Pintoresco: **Bajo**

Medio-ambiental: **Bajo**

Recreativo/Turístico/Usó Público: **Medio**

Histórico/socio-cultural: **Medio**

Arquitectónico: **Medio**

Económico: **Medio**

Arraigó/Aprecio popular: **Alto**

15 Valoración General

Media

16 Nombre del autor/es de la ficha

**A. M. Sánchez García
(03-04-2017)**

17 Mapas de localización

ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar.

Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.