

Pilar del BERBE BAJO (Moclín, Granada)



Pilar del Berbe Bajo (A. M. Sánchez García, abril 2017)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente:

Pilar del BERBE BAJO

Otros nombres conocidos:

Pilar del Berbe

Pedanía aldea, paraje o pago:

Berbe Bajo (Los Olivares)

Municipio:

Moclín

Coordenadas UTM (ETRS89):

X: **434586,362** Y: **4131762,101** Huso: **30** Altitud: **807** m

Nombre de la cuenca:

Guadalquivir

Nombre de la subcuenca:

Alto Genil

Nombre del río/arroyo que origina (si procede):

Cuenca del Río Colomera

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede):

Sierra de Colomera (05.29)

Nombre Espacio Natural Protegido (si procede):

No se encuentra incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía

2 Procedencia del Agua Subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea:

Sierra de Colomera

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea:

Rocas carbonatadas

Rocas detríticas

3 Tipo de Surgencia

Galería, cimbra, zanja o mina de agua

4 Descripción

Histórico pilar en la Cortijada del Berbe Bajo, apenas a unos metros del comienzo del término municipal de Colomera, pero tradicionalmente vinculada a gentes y lugar de Los Olivares (Moclín).

De humilde fábrica, trasladado hace unos años desde su ubicación tradicional unos metros más abajo y a la derecha del carril que une Berbe Bajo con el Alto, en el arranque de lo que fue el camino de bajada hacia el "Berbecillo" y Pagos del "Olivar Viejo" y de "Las Seis Hiladas".

Hoy desgraciadamente no fluye. Se me informa que sólo en años de altas pluviometrías suele manar, aunque se ha conocido siempre con caudal en años antiguos.

5 Instalaciones Asociadas

Fuente rural

Abrevadero

6 Caudal Medio

Caudal Muy bajo (0 - 1 l/s)

¿Se agota? Se agota con frecuencia

7 Uso del Agua

Rural y ganadero

8 Acceso y Uso Público Actual

Acceso: Sin dificultad

Uso público actual: Bajo

9 Estado de Conservación

Deficiente

10 Amenazas, Impactos y Presiones

Afección al caudal por bombeo o derivación.

11 Descripción arquitectónica

Planta rectangular, de cemento, bajo las eras, entre restos de hierros oxidados de aperos agrícolas, con un humilde caño en la esquina superior, situado en un entorno degradado y de abandono, decrepitud penosa donde antes hubo agua, vida y opulencia.

12 Antecedentes históricos

Fue un hermoso pilar, de alto, ancho y alargado "pilón" rectangular, donde abrevaban las numerosas yuntas de labranza de las amplias tierras de la propiedad "Berbe Bajo" y con cuyo caudal lavaban la ropa las mujeres del lugar y se regaban las hortalizas.

13 Aspectos culturales y etnográficos

Como curiosidad histórica, hace unos 80-85 años, cuando la Cortijada del Berbe estaba ampliamente poblada de familias de gañanes y braceros, en humildes casillas en torno a "La Casa Grande" del terrateniente propietario, el hijo del mismo se enseñoreaba ante las mujeres lavando la ropa y los boquiabiertos chiquillos de los jornaleros haciendo frecuentes demostraciones de "saltos del pilar de lado a lado" con su joven caballo... Testimonio oral directo recibido hace años de mi difunto padre, hijo a la sazón del encargado de la finca en aquellos años.

14 Valores Sectoriales

Científico/Didáctico:

Minero/Medicinal:

Paisajístico/Pintoresco: **Bajo**

Medio-ambiental: **Bajo**

Recreativo/Turístico/Usos Públicos: **Bajo**

Histórico/socio-cultural: **Medio**

Arquitectónico: **Bajo**

Económico: **Bajo**

Arraigo/Aprecio popular: **Medio**

15 Valoración General

Baja

16 Nombre del autor/es de la ficha

A. M. Sánchez García
(19-04-2017)

17 Mapas de localización

ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar.

Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.