



▶ Fuente de los CORTIJOS DEL HORCAJICO (Santiago-Pontones, Jaén)



Fuente de los cortijos del Horcajico (L. Cano Cavanillas, abril 2017)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente:

Fuente de los CORTIJOS DEL HORCAJICO

Pedanía aldea, paraje o pago:

Arroyo Frío, Huecos de Bañares

Municipio:

Santiago-Pontones

Coordenadas UTM (ETRS89):

X: **541673,224** Y: **4234034,017** Huso: **30** Altitud: **1214** m

Nombre de la cuenca:

Segura

Nombre de la subcuenca:

Alto Segura

Nombre del río/arroyo que origina (si procede):

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede):

Acuíferos inferiores de la Sierra de Segura (070.017)

Nombre Espacio Natural Protegido (si procede):

Parque Natural de las Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas, Red Natura 2000 y Reserva de la Biosfera

2 Procedencia del Agua Subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea:

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea:

Rocas carbonatadas

3 Tipo de Surgencia

Abastecida por Rezume de los CORTIJOS DE ENMEDIO

4 Descripción

La fuente se encuentra al oeste de los cortijos del Horcajico, la cortijada más baja de las tres que se localizan en el Vallejo de Arroyo Frío al este del Calar de Cobos, a unos metros de las ruinas de la última casa se haya la pila, ya abandonada de la que fue la fuente lavadero de la Cortijada.

Actualmente la fuente está seca. El agua vendría canalizada desde una fuente superior, posiblemente de los prados en los Cortijos de Enmedio. Cerca de la fuente aun se puede ver que brota agua de una arqueta, seguramente de aquella canalización.

5 Instalaciones Asociadas

Fuente rural

Lavadero

6 Caudal Medio

Caudal Muy bajo (0 - 1 l/s)

¿Se agota? Prácticamente siempre agotado

7 Uso del Agua

Sin uso

8 Acceso y Uso Público Actual

Acceso: Complicado

Uso público actual: Bajo

9 Estado de Conservación

Deficiente

10 Amenazas, Impactos y Presiones

Abandono, suciedad y vertidos.

11 Valores Sectoriales

Científico/Didáctico:

Minero/Medicinal:

Paisajístico/Pintoresco:

Medio-ambiental:

Recreativo/Turístico/Usó Público:

Histórico/socio-cultural:

Arquitectónico:

Económico:

Arraigó/Aprecio popular:

12 Valoración General

Baja

13 Nombre del autor/es de la ficha

L. Cano Cavanillas

(14-04-2017)

14 Mapas de localización

ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar.

Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.