



▶ Rezume de las QUEBRADAS DEL PUNTAL DE LA ESPINEA I (Segura de la Sierra, Jaén)



Rezume de las Quebradas del Puntal de la Espinea I, Pepo sacia la sed (L. Cano Cavanillas, mayo 2017)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente:

Rezume de las QUEBRADAS DEL PUNTAL DE LA ESPINEA I

Otros nombres conocidos:

Rezume de las Quebrás del Puntal de la Espinea 1

Pedanía aldea, paraje o pago:

Municipio:

Segura de la Sierra

Coordenadas UTM (ETRS89):

X: **544759,223** Y: **4235506,199** Huso: **30** Altitud: **1264** m

Nombre de la cuenca:

Segura

Nombre de la subcuenca:

Alto Segura

Nombre del río/arroyo que origina (si procede):

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede):

Acuíferos inferiores de la Sierra de Segura (070.017)

Nombre Espacio Natural Protegido (si procede):

Parque Natural de las Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas, Red Natura 2000 y Reserva de la Biosfera

2 Procedencia del Agua Subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea:

Puntal de la Espinea

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea:

Rocas carbonatadas

3 Tipo de Surgencia

Resumen

4 Descripción

Se localiza al norte del Puntal de la Espinea, en una de las Quebradas que bajan hacia el cortijo de la Espinea formando el arroyo que desciende por las praderas del cortijo de Las Lagunillas y desemboca en el Arroyo de la Espinea muy cerca del cortijo de igual nombre. El acceso es muy complicado. Antiguamente había un sendero que recorría la ladera norte del Puntal de la Espinea, pero la erosión en estas Quebradas se lo ha llevado siendo muy difícil ahora transitar por aquí.

5 Instalaciones Asociadas

Ninguna

6 Caudal Medio

Caudal **Muy bajo (0 - 1 l/s)**

¿Se agota? **No sabe / No contesta**

7 Uso del Agua

Sin uso

8 Acceso y Uso Público Actual

Acceso: **Complicado**

Uso público actual: **Bajo**

9 Estado de Conservación

Bueno

10 Amenazas, Impactos y Presiones

Ninguna.

11 Valores Sectoriales

Científico/Didáctico:

Minero/Medicinal:

Paisajístico/Pintoresco:

Medio-ambiental:

Recreativo/Turístico/Usó Público:

Histórico/socio-cultural:

Arquitectónico:

Económico:

Arraigó/Aprecio popular:

12 Valoración General

Baja

13 Nombre del autor/es de la ficha

L. Cano Cavanillas

(15-04-2017)

14 Mapas de localización

ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar.

Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.