



▶ Manantial de NARCISOS BAJOS (Moclinejo, Málaga)



Manantial de Narcisos Bajos (A. Vela Torres 2017)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente:

Manantial de NARCISOS BAJOS

Pedanía aldea, paraje o pago:

Municipio:

Moclinejo

Coordenadas UTM (ETRS89):

X: **386968,801** Y: **4069046,283** Huso: **30** Altitud: **250** m

Nombre de la cuenca:

Mediterránea Andaluza

Nombre de la subcuenca:

Vélez

Nombre del río/arroyo que origina (si procede):

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede):

Metapelitas de Sierras Tejeda-Almijara (060.065)

Nombre Espacio Natural Protegido (si procede):

No se encuentra incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía

2 Procedencia del Agua Subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea:

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea:

Rocas metamórficas (no carbonatadas)

3 Tipo de Surgencia

Manantial

4 Descripción

Narcisos Bajos es un antiguo lagar y molino de Aceite actualmente abandonado y en ruinas, al que se accede desde Rincón de la Victoria remontando el cauce del Arroyo de Granadillas.

El manantial, sito en una cañada a 300 m del lagar, era aprovechado mediante un completo sistema hídrico compuesto por una alcubilla, tres albercas, una fuente y un lavadero-abrevadero. Toda la red estaba conectada entre sí con una atarjea realizada con tejas y atanores.

Al igual que el lagar, esta infraestructura está abandonada e inmersa en un proceso de ruina que, probablemente, acabará con su desaparición.

5 Instalaciones Asociadas

Fuente rural

Lavadero

Abrevadero

Alberca

6 Caudal Medio

Caudal Muy bajo (0 - 1 l/s)

¿Se agota? Se agota excepcionalmente

7 Uso del Agua

Regadío

8 Acceso y Uso Público Actual

Acceso: **Sin dificultad**

Uso público actual: **Bajo**

9 Estado de Conservación

Deficiente

10 Amenazas, Impactos y Presiones

Abandono, suciedad y vertidos.

11 Valores Sectoriales

Científico/Didáctico:

Minero/Medicinal:

Paisajístico/Pintoresco: **Alto**

Medio-ambiental:

Recreativo/Turístico/Usó Público:

Histórico/socio-cultural: **Medio**

Arquitectónico:

Económico:

Arraigó/Aprecio popular:

12 Valoración General

Media

13 Nombre del autor/es de la ficha

**A. Vela Torres y C. Sánchez Argüelles
(23-04-2017)**

14 Mapas de localización

ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar.

Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.