

Fuente del MEMBRILLAR (Carlota, La, Córdoba)



Fuente del Membrillar (F. Espigares, octubre, 2008)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente:

Fuente del MEMBRILLAR

Pedanía aldea, paraje o pago:

El Rincocillo

Municipio:

Carlota, La

Coordenadas UTM (ETRS89):

X: **332794.596** Y: **4172081.296** Huso: **30** Altitud: **190** m

Nombre de la cuenca:

Guadalquivir

Nombre de la subcuenca:

Guadalquivir del Guadajoz al Genil

Nombre del río/arroyo que origina (si procede):

Arroyo de la Fuente del Membrillar

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede):

Altiplanos de Écija (05.44)

Nombre Espacio Natural Protegido (si procede):

No está incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía

2 Procedencia del Agua Subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea:

El Membrillar

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea:

Rocas detríticas

3 Tipo de Surgencia

Galería, cimbra, zanja o mina de agua

4 Descripción

La fuente se halla a unos 200 m de la margen oriental del camino de acceso a la aldea de El Rinconcillo, junto a la orilla izquierda de un arroyo. Repite el mismo esquema de pileta - abrevadero - lavadero de la vecina Fuencubierta.

Cuenta con la particularidad de que el pilar abrevadero es de planta circular de 4 m de diámetro, mientras que el lavadero mantiene la planta rectangular habitual en estas fuentes. La evacuación del agua se produce por el oeste, directamente sobre el terreno hasta el cercano arroyo homónimo. La arquitectura de la fuente revela que su agua ha sido utilizada como abastecimiento, lavadero y abrevadero, siendo todavía muy frecuentada por la población.

5 Instalaciones Asociadas

Fuente rural

Lavadero

Abrevadero

Área recreativa

6 Caudal Medio

Caudal Muy bajo (0 - 1 l/s)

¿Se agota? No se agota nunca

7 Uso del Agua

Rural y ganadero

8 Acceso y Uso Público Actual

Acceso: Sin dificultad

Uso público actual: Bajo

En caso de existencia de instalaciones, hacer una breve descripción de las mismas:

Hay una fuente con una especie de alberca, además alrededor existen varios bancos.

9 Estado de Conservación

Bueno

10 Amenazas, Impactos y Presiones

Afección al caudal por bombeo o derivación.

11 Valores Sectoriales

Científico/Didáctico:

Minero/Medicinal:

Paisajístico/Pintoresco: **Bajo**

Medio-ambiental:

Recreativo/Turístico/Us o Público: **Bajo**

Histórico/socio-cultural:

Arquitectónico:

Económico:

Arraig o/Aprecio popular:

12 Valoración General

Baja

13 Nombre del autor/es de la ficha

**F. Espigares Hurtado (Servicio de Aguas Subterráneas-CHG) y P. Fernández Novales (Oficina de Planificación Hidrológica-CHG)
(27-10-2008)**

14 Mapas de localización

ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar.

Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.