



## ▶ Fuente de LA LUISICA (Navas de San Juan, Jaén)



Fuente de La Luisica (J. F. Merino López y J. L. Sola Navarro, diciembre 2014)

### 1 Localización

Nombre del manantial/fuente:

**Fuente de LA LUISICA**

Pedanía aldea, paraje o pago:

**Las Cañadas**

Municipio:

**Navas de San Juan**

Coordenadas UTM (ETRS89):

X: **474852,781** Y: **4225610,492** Huso: **30** Altitud: **622** m

Nombre de la cuenca:

**Guadalquivir**

Nombre de la subcuenca:

**Guadalimar**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede):

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede):

**Úbeda (05.23)**

Nombre Espacio Natural Protegido (si procede):

**No se encuentra incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía**

## 2 Procedencia del Agua Subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea:

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea:

**Rocas carbonatadas**

**Rocas detríticas**

## 3 Tipo de Surgencia

**Galería, cimbra, zanja o mina de agua**

## 4 Descripción

**La fuente se encuentra en un entorno rodeado de olivos, cercana al cortijo de Luisica, en el Camino Viejo a Villacarrillo vulgarmente conocido como el Camino de las Cañadas.**

**Se trata de una fuente con una alberca anexa con una forma peculiar de esquinas redondeadas. La fuente cuenta con abundante vegetación y una higuera al pie de la alberca.**

**Se sitúa próxima al Arroyo de Las Cañadas, y actualmente la fuente tiene un caudal importante, este caudal se aprovecha para el riego de huertas.**

**La construcción de la alberca está realizada con piedra, de mampostería, y en el pasado el interior estuvo blanqueado con cal.**

**De la alberca sale una acequia para conducir el agua al Arroyo de Las Cañadas.**

## 5 Instalaciones Asociadas

**Alberca**

## 6 Caudal Medio

**Caudal No sabe / No contesta**

**¿Se agota? No se agota nunca**

## 7 Uso del Agua

**Regadío**

## 8 Acceso y Uso Público Actual

**Acceso: Sin dificultad**

**Uso público actual: Medio**

## 9 Estado de Conservación

**Deficiente**

## 10 Amenazas, Impactos y Presiones

Otros: **Invasión de Vegetación**

## 11 Valores Sectoriales

Científico/Didáctico: **Bajo**

Minero/Medicinal: **Bajo**

Paisajístico/Pintoresco: **Medio**

Medio-ambiental:

Recreativo/Turístico/Usó Público: **Bajo**

Histórico/socio-cultural: **Medio**

Arquitectónico:

Económico:

Arraigó/Aprecio popular:

## 12 Valoración General

**Baja**

## 13 Nombre del autor/es de la ficha

**J. F. Merino López y J. L. Sola Navarro  
(03-10-2017)**

## 14 Mapas de localización

### **ADVERTENCIA:**

**Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar.**

Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.