



## ▶ Manantial de los YEROS (Segura de la Sierra, Jaén)



Manantial de los Yeros (L. Cano Cavanillas, diciembre 2017)

### 1 Localización

Nombre del manantial/fuente:

**Manantial de los YEROS**

Pedanía aldea, paraje o pago:

**Los Yeros, Monte Yelmo Grande Carnicero**

Municipio:

**Segura de la Sierra**

Coordenadas UTM (ETRS89):

X: **530830,122** Y: **4235558,213** Huso: **30** Altitud: **1058** m

Nombre de la cuenca:

**Guadalquivir**

Nombre de la subcuenca:

**Guadalimar**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede):

**Arroyo de los Yeros**

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede):

**Quesada-Castril (05.02)**

Nombre Espacio Natural Protegido (si procede):

**Parque Natural de las Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas, Red Natura 2000 y Reserva de la Biosfera**

## 2 Procedencia del Agua Subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea:

**El Yelmo**

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea:

**Rocas carbonatadas**

## 3 Tipo de Surgencia

**Manantial**

## 4 Descripción

**Importante manantial que aporta el principal caudal al Arroyo de los Yeros en su parte alta. Se encuentra en la ladera norte del Yelmo, unos 500 m por encima de las ruinas de los cortijos de los Yeros. Desde estos cortijos, a los que se accede por pista desde Trujala que va remontando el arroyo de los Yeros, parte una senda, cada vez más perdida que llega hasta cerca del manantial.**

**El agua brota en una empinada ladera y cae formando bonales, hasta dar con el cauce del arroyo de los Yeros. Hay restos de una vieja alberca que recogía el caudal para canalizarlo a los hortales de los cortijos de los Yeros y El Monegrí.**

**En verano de 2017 toda esta zona sufrió un terrible incendio que afectó de lleno al manantial. La zona desprotegida de vegetación está sufriendo una fuerte erosión colmatando el arroyo y difuminando el manantial.**

## 5 Instalaciones Asociadas

**Ninguna**

## 6 Caudal Medio

Caudal **Bajo (1 - 10 l/s)**

¿Se agota? **No se agota nunca**

## 7 Uso del Agua

**Regadío**

## 8 Acceso y Uso Público Actual

Acceso: **Complicado**

Uso público actual: **Bajo**

## 9 Estado de Conservación

**Aceptable**

## 10 Amenazas, Impactos y Presiones

**Abandono, suciedad y vertidos.**

Otros: **Riesgo de colmatado del manantial, por la fuerte erosión tras el incendio.**

## 11 Valores Sectoriales

Científico/Didáctico:

Minero/Medicinal:

Paisajístico/Pintoresco: **Medio**

Medio-ambiental: **Medio**

Recreativo/Turístico/Usos Públicos:

Histórico/socio-cultural:

Arquitectónico:

Económico:

Arraigo/Aprecio popular:

## 12 Valoración General

**Media**

## 13 Nombre del autor/es de la ficha

**L. Cano Cavanillas**

**(03-12-2017)**

## 14 Mapas de localización

### **ADVERTENCIA:**

**Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar.**

Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.